

ENGLISH

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

⚠ WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ DANGER: Laser Radiation, avoid direct eye exposure, serious eye injury can result.

- Do not operate laser in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.
- Use the laser only with the specifically designated batteries. Use of any other batteries may create risk of fire.
- Store idle laser out of reach of children and other untrained persons. Lasers are dangerous in the hands of untrained users.
- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one laser, may create a risk of injury when used on another laser.
- Do not use optical tools such as a telescope or transit to view the laser beam. Serious eye injury could result.
- Do not place the laser in a position which may cause anyone to intentionally or unintentionally stare into the laser beam. Serious eye injury could result.
- Turn the laser off when it is not in use. Leaving the laser on increases the risk of staring into the laser beam.
- Repairs and servicing MUST be performed by a qualified repair facility. Repairs performed by unqualified personnel could result in serious injury.
- ⚠ WARNING: DO NOT DISASSEMBLE THE LASER. There are no user serviceable parts inside. Disassembling the Laser will void all warranties on the product. Do not modify the product in any way. Modifying the tool may result in Hazardous Laser Radiation Exposure.
- Do not operate the laser around children or allow children to operate the laser. Serious eye injury may result.
- Do not remove or deface warning labels. Removing labels increases the risk of exposure to radiation.
- Position the laser securely. Damage to the laser or serious injury could result if the laser falls.
- ⚠ CAUTION: Occasionally, pipes and electrical wiring may not be detected by this product. The sensor will not detect hot wires inside metal pipe or metal conduit, behind metallic wall covering, or behind some plywood or other dense materials.
- ⚠ CAUTION: Material thickness, type of material, moisture content, and other variables can affect sensing results. The sensor may detect electric wiring or pipes in the same manner that studs are detected depending on their location to the wall surface. Use caution when drilling, nailing or cutting into walls, floors and ceilings which may contain electrical wiring or pipes. These items may be detected by the sensor in the same manner in which studs are detected. Because studs are normally spaced 16 inches (406 mm) or 24 inches (610 mm) apart and are usually 1-1/2 inches (38 mm) wide, beware of anything closer together or of a different width. Always turn off the power when working near electrical wires.

• ⚠ CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous laser radiation exposure.

• This product is intended for use in a temperature range of 50°F(10°C) - 104°F(40°C).

The label on your tool may include the following symbols.

V.....volts
mW.....milliwatts
nm.....wavelength in nanometers
Class 3R.....Class 3R Laser
⚠.....AC Wire Warning
Installing the Batteries

Ensure laser on/off switch (A) is in the full off position by moving laser button to "Off" position. Remove the battery compartment cover (H). Insert 2 fresh 1.5 volt AA alkaline batteries making sure to match (+) and (-) terminals correctly. Replace battery compartment cover.

⚠ CAUTION: Pin is sharp and should be handled with care. The drywall pin should always be pushed in by hand and never driven by a hammer. Replace protective cap after each use. NOTE: The pin is only for use on drywall NOT other surfaces including plaster.

HANGING ON OTHER SURFACES

Hands Free Operation of Laser: For surfaces other than drywall, the (key hole) hanging cone (E) can be used with a standard nail or screw in a predrilled hole. To use the keyhole hanging cone, place it over a nail or screw on a vertical surface with the narrow portion of the opening pointing upward. Push the laser onto the hanging cone until it snaps into place. To remove the laser, lift it slightly and pull it straight off. The unit can also be used with the hanging cone attached to the back and then hanging the unit on the nail or screw. Make sure it is straight and seated firmly on the cone and that the unit is secure on the wall.

⚠ DANGER: Laser Radiation, avoid direct eye exposure.

HELPFUL HINTS

• If the laser light becomes dim or is no longer visible when the switch is in the on position check or change the battery.

• The laser lines are only level on the wall against which the unit is held or hung. The short line visible on any adjacent wall is not level.

• The laser unit is a wall use tool only and only generates level lines when held against a vertical surface.

• The laser unit is equipped with a pendulum lock that stops pendulum motion when the laser on/off switch is moved to the off position.

• If the laser on/off switch is pushed part way to the on position, the laser lines may be on while the pendulum lock is still engaged.

• Hold stud sensor straight up and down. For your convenience and safety, the following labels are on your laser.

• Because studs are normally spaced 16 inches or 24 inches apart and are 1-1/2 inches wide, beware of anything closer together or of a different width. Doors and windows are constructed with studs and headers which are closer together.

• When using unit over a stucco wall, place a piece of cardboard over the surface to help provide a smooth motion across the wall.

• Avoid materials which have inconsistent density such as:

• Carpeting and padding

• Ceramic floor tile

• Wallpaper containing metallic foils or fibers. Generally, surfaces covered with regular wallpaper or fabric will scan with no difference in function.

• Walls that are freshly painted and are still damp.

• Excessively thick plaster and lath.

STORAGE

Always store this product indoors and in its protective case.

MAINTENANCE

Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.

⚠ IMPORTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

ACCESSORIES

⚠ WARNING: The use of any accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.

LIMITED WARRANTY

Duration of coverage may vary; check product instructions for precise length of coverage.

WARRANTY SERVICE

To obtain the warranty coverage stated below, return a defective product with proof of sale to the retailer from which it was purchased.

CRAFTSMAN LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale, this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE,

a defective product will be replaced free of charge. This warranty does not cover expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period.

This warranty applies for only 90 days from the date of sale if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.


NOTE: The customer is responsible for the correct use and care of the instrument. Moreover, the customer is completely responsible for periodically checking the accuracy of the laser unit, and therefore for the calibration of the instrument. Subject to change without notice

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos:

V.....volts mW.....milliwatts
nm.....longitud de ondas en nanómetros Clase 3R.....Láser de Clase 3R

⚠.....advertencia de cable de CA

• Evite la exposición - Por este orificio se emite la radiación láser.



CARACTERÍSTICAS

A.) Botón de encendido/apagado del láser	F.) Accesorio para la pared – Clavija para madera contrachapada
B.) Botón de encendido/apagado del detector	G.) Líneas de láser autonivelante
C.) LED indicador de cable de CA	H.) Compartimiento de la batería Cubierta (parte posterior de la unidad)
D.) Pantalla LCD	
E.) Accesorio para la pared – Cono para colgar (ojo de la cerradura)	

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado del láser (A) esté en la posición de apagado girando el botón del láser a la posición "O". Retire la tapa del compartimiento de las baterías (H). Inserte 2 baterías alcalinas AA de 1,5 voltios nuevas y asegúrese de que los terminales (+) y (-) coincidan correctamente. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

⚠ ADVERTENCIA: Las baterías pueden explotar o perder, y pueden provocar lesiones o incendios.

Para disminuir este riesgo:


- Siga cuidadosamente todas las instrucciones y las advertencias de la etiqueta y el envase de la batería.
- Inserte siempre la batería correctamente respetando la polaridad (+ y -) indicada en la batería y en el equipo.
- No haga puente con los terminales de la batería.
- No cargue la batería.
- Retire todas las baterías agotadas inmediatamente y elimínelas de acuerdo con los códigos locales.
- No arroje la batería al fuego.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Retire las baterías si el aparato no se va a usar durante varios meses.
- Transportar baterías puede provocar incendios si los terminales de la batería entran en contacto accidentalmente con materiales conductores como llaves, monedas, herramientas de mano u objetos similares. Las Normas para Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte de Estados Unidos (HMR) en realidad prohíben transportar baterías comercialmente o en aviones (es decir, empacadas en valijas y equipaje de mano) A MENOS que estén protegidas correctamente de cortocircuitos. Por lo tanto, cuando transporte baterías individuales, asegúrese de que los terminales de la batería están protegidos y bien aislados de materiales que puedan hacer contacto y causar un cortocircuito.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

El indicador del nivel de energía de la batería se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


NOTA: La detección de elementos para clavos de madera y metal y cables de CA se ubica en la parte inferior de la unidad.



DETECCIÓN DE CLAVOS










Para la detección de clavos a través de madera contrachapada de 19 mm (3/4 pulgada) de espesor.

- Sujete la unidad hacia arriba y abajo, y colóquela en forma horizontal contra la pared como se muestra en la Figura 1.
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado del detector (B). La pantalla LCD (D) se encenderá y el detector comenzará el proceso de inicialización.
- Aparecerá un mensaje de LISTO en la pantalla LCD y la unidad emitirá un sonido una vez para indicar que está calibrada y lista para la detección.
- Deslice la unidad lentamente (Figura 2) en forma horizontal por sobre la superficie de la pared sin levantar o inclinar. Cuando aparezca el mensaje CLAVO DETECTADO en la pantalla LCD, disminuya la velocidad y siga deslizando hasta que aparezca el mensaje BORDE y se emita un sonido como se muestra en la Figura 3. Éste es el borde del clavo. Marque este punto (con una flecha en la parte inferior de la unidad).
- Mantenga la marca anterior en movimiento hasta que desaparezcan los mensajes BORDE y CLAVO DETECTADO.
- Continúe sujetando el botón detector y la dirección de reversa.
- Encuentre y marque otro borde del clavo, siguiendo el paso 4).
- El centro del clavo está entre las marcas.



DETECCIÓN DE CABLES DE CA

Para la detección de CA de hasta 38 mm (1 1/2 pulgada) de la superficie. El detector detecta voltaje de CA e identificará cables con corriente eléctrica solamente. La función de detección de voltaje de CA trabaja continuamente al detectar clavos. Ayuda en la identificación cuando el detector está cerca de cableado de CA con corriente eléctrica y se oprime el botón del detector (B). Una vez que el voltaje de CA



AUTO LEVELING LASER LINES

Operation of Laser: Place unit flat against wall as shown in Figure 1. Move laser on/off button (A) to "I" position to actuate the auto leveling horizontal laser lines.

This warranty applies for only 90 days from the date of sale if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

ha sido detectado, el LED indicador de cable de CA (C) se encenderá. Si la unidad está calibrada cerca del cable de CA, puede disminuir la sensibilidad del detector de cableado de CA. La carga estática puede espaciar la detección a 30,4 mm (12 pulgadas) en ambos lados del cable.

ADVERTENCIA: En ocasiones, es posible que este producto no detecte tuberías ni cableado eléctrico. Tenga precaución al cortar o taladrar en áreas donde es posible que haya tuberías o cableado oculto. El detector no reconocerá cables con corriente eléctrica dentro de tuberías o conductos metálicos, detrás de revestimientos de pared metálicos o detrás de madera contrachapada u otros materiales compactos. Tenga precaución si el área tiene madera contrachapada, respaldo de madera espesa detrás de madera contrachapada o más espesa que las paredes normales.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte la energía al trabajar cerca de cableado eléctrico. De lo contrario, puede provocar descargas eléctricas.

LÍNEAS DE LÁSER AUTONIVELANTES

Operación del láser: Coloque la unidad en posición horizontal contra la pared como se muestra en la Figura 1. Mueva el botón de encendido/apagado del láser (A) a la posición "I" para activar las líneas de láser horizontales autonivelantes.

SUJECCIÓN EN SUPERFICIES DE MADERA CONTRACHAPADA SOLAMENTE

Operación sin manos del láser: Para sujetar la unidad en una pared, retire la tapa de protección anaranjada de la clavija de madera contrachapada (F) y guárdela en el cono como se muestra en la Figura 4. Presione la clavija dentro de la madera contrachapada (Figura 5). Al presionar la clavija en la madera contrachapada, asegúrese de que esté

derecha y asentada con firmeza. Sujete el láser en el cono como se muestra en la Figura 6 y compruebe para asegurarse de que la unidad está fija en la pared. La Figura 7 describe una aplicación típica para el láser cuando éste está montado en la pared.

PRECAUCIÓN: La clavija es filosa y debe sujetarse con precaución. La clavija de madera contrachapada siempre debe presionarse manualmente y nunca con un martillo. Vuelva a colocar la tapa de protección después de utilizarla.

NOTA: La clavija solamente debe utilizarse en madera contrachapada, NO sobre otras superficies como yeso enlucido.

SUJECCIÓN EN OTRAS SUPERFICIES

Operación sin manos del láser: Para las superficies distintas de la madera contrachapada, el cono de sujeción (ojo de la cerradura) (E) se puede utilizar con un clavo estándar o un tornillo en un orificio pretaladrado. Para utilizar el cono de sujeción del ojo de la cerradura, colóquelo sobre un clavo o tornillo en una superficie vertical donde la parte estrecha del orificio esté hacia arriba. Presione el láser en el cono de sujeción hasta que se fije en su lugar. Para retirar el láser, levántelo levemente y hale hacia afuera. La unidad también puede utilizarse con el cono de sujeción adjunto a la parte posterior y luego, sujetar la unidad en el clavo o el tornillo. Asegúrese de que esté derecho y asentado con firmeza en el cono y de que la unidad esté fija en la pared.

PELIGRO: Radiación del láser: evite la exposición directa con los ojos.

CONSEJOS ÚTILES

- Si la luz del láser se atenúa o ya no está visible cuando el interruptor está en la posición de encendido, compruebe o cambie la batería.
- Las líneas de láser sólo se nivelan en la pared contra la que se sujetó o cuelga la unidad. La línea corta visible en cualquier pared adyacente no se nivele.
- La unidad de láser es una herramienta para utilizar en la pared y sólo genera las líneas de láser cuando se sujetó contra una superficie horizontal.
- La unidad de láser viene con un bloqueo de péndulo que detiene su movimiento cuando el interruptor de encendido/apagado del láser se mueve a la posición de apagado.
- Si el interruptor de encendido/apagado del láser se coloca a mitad de la posición de encendido, las líneas de láser pueden estar encendidas mientras el bloqueo del péndulo aún está accionado.
- Sujete el detector de clavos hacia arriba y hacia abajo.
- Dado que los clavos están normalmente a una distancia de 16 a 24 pulgadas y tienen un ancho de 1 1/2 pulgada, tenga en cuenta cualquier objeto más cercano o de un ancho diferente. Las puertas y las ventanas están construidas con clavos y cabeceras que están más cerca entre sí.
- Al utilizar la unidad sobre una pared de estuco, coloque una pieza de cartón sobre la superficie para ayudar a proporcionar un movimiento uniforme por la pared.
- **Evite los materiales que tienen una densidad inconsistente como:**
 - Alfombras y almohadillas
 - Baldosas de cerámica para pisos
 - Empapelados que contengan papel o fibras metálicas. Generalmente, en superficies cubiertas con empapelados o telas normales, detectará sin diferencias en la función.
 - Paredes con pintura fresca y que aún están húmedas.
 - Yeso enlucido de espesor excesivo y listones.
 - Papel mural que contenga láminas o fibras metálicas. El funcionamiento del dispositivo no se verá generalmente afectado en la exploración de superficies cubiertas con papel mural regular o tela.
 - Paredes recién pintadas aún húmedas.
 - Paredes de listones y yeso excesivamente gruesas.

ALMACENAMIENTO

Guarde siempre el nivel del láser en un lugar cubierto.

MANTENIMIENTO

Para limpiar la herramienta, sólo utilicejabón suave y un paño húmedo. Nunca permita que penetre líquido dentro de la herramienta y nunca sumerja ninguna de las piezas en un líquido.

IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes (los que no están enumerados en este manual) se deben realizar en los centros de mantenimiento autorizados o en otras organizaciones de mantenimiento calificadas, utilizando siempre piezas de repuesto idénticas.

Accesorios

ADVERTENCIA: El uso de accesorios no recomendados para utilizar con esta herramienta puede resultar peligroso.

GARANTÍA LIMITADA

La duración de la cobertura puede variar; consulte las instrucciones del producto para conocer la duración precisa de la cobertura.

SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener la cobertura de la garantía que se indica a continuación, devuelva el producto defectuoso junto con un comprobante de venta al vendedor minorista donde lo compró.

GARANTÍA LIMITADA DE MANO DE OBRA

POR UN AÑO a partir de la fecha de compra, este producto está garantizado contra defectos de material o mano de obra.

CON EL COMPROBANTE DE VENTA, un producto defectuoso será reemplazado sin cargo. Esta garantía no cubre piezas desechables que pueden desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía.

PRECAUCIÓN: La clavija es filosa y debe sujetarse con precaución. La clavija de madera contrachapada siempre debe presionarse manualmente y nunca con un martillo. Vuelva a colocar la tapa de protección después de utilizarla.

NOTA: La clavija solamente debe utilizarse en madera contrachapada, NO sobre otras superficies como yeso enlucido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NIVEL DE LÁSER:

Longitud de ondas de diodo del láser: 630 - 680 nm (color rojo)
Clase de láser: Clase 3R
Rango de funcionamiento: Hasta 6.1 m (20 pies) (depende de las condiciones de luz)
Precisión de la nivelación: 3 mm ($\pm 1/8$ pulgada) a 3 m (10 pies)
Escala de autonivelación: $\pm 4.5^\circ$
Tiempo de configuración de las líneas de autonivelación: < 5 segundos
Baterías: 2 baterías alcalinas AA (incluidas)
Voltaje: 3 voltios
Temperatura de funcionamiento: 10°C (50°F) - 40°C (104°F)

Esta herramienta produce radiación láser de clase II y cumple con las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones conformes al Aviso sobre láser No. 50, de fecha 24 de junio de 2007.

FRANÇAIS

CONSERVER CE MANUEL POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

AVERTISSEMENT : S'assurer de lire et de comprendre toutes les directives. Ne pas suivre les directives figurant ci-après peut causer un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles graves.

CONSERVER CES DIRECTIVES

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

DANGER : Radiation laser ; éviter tout contact direct avec les yeux ; des lésions oculaires sérieuses pourraient en résulter.

• Ne pas faire fonctionner le laser dans un milieu déflagrant, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.

• Utiliser uniquement le laser avec les piles spécifiquement conçues à cet effet. L'utilisation de tout autre bloc-piles risque de causer un incendie.

• Ranger le laser inutilisé hors de la portée des enfants et des personnes sans expérience. Les lasers sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

• N'utiliser que les accessoires conseillés par le fabricant pour le modèle de votre outil. Les accessoires adaptés à un laser donné peuvent être dangereux lorsqu'ils sont utilisés avec un autre laser.

• Ne pas utiliser d'outils optiques comme un télescope ou un théodolite pour regarder le faisceau laser. Il peut en résulter des blessures graves aux yeux.

• Ne pas mettre le laser dans une position où une personne pourra fixer le regard le faisceau laser, intentionnellement ou non. Il peut en résulter des blessures graves aux yeux.

• Éteindre le laser lorsqu'il n'est pas utilisé. Laisser le laser allumé augmente le risque de fixer du regard le faisceau laser.

• Les réparations et l'entretien de l'outil DOIVENT uniquement être effectués par un établissement de réparation professionnel. Toute réparation réalisée par du personnel non qualifié pourrait entraîner des blessures graves.

• **AVERTISSEMENT : NE PAS DEMONTER LE LASER.** Aucune pièce à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Le démontage du laser annulera toutes les garanties du produit. Ne modifier le produit en aucun cas. Le fait de modifier l'outil peut

causar une exposición dangereuse au rayonnement laser.

- Ne pas utiliser el laser près des enfants et ne pas laisser les enfants utiliser le laser. Il peut en résulter des blessures graves aux yeux.
- Ne pas enlever ni altérer les étiquettes de mises en garde. Enlever les étiquettes accroît le risque d'exposition au rayonnement.
- Bien positionner el laser. El laser risque d'être endommagé ou de causer des blessures graves en cas de chute.
- **ADVERTENCIA :** Es posible que este producto no detecte tuberías ni cableado eléctrico. Tenga precaución al cortar o taladrar en áreas donde es posible que haya tuberías o cableado oculto. El detector no reconocerá cables con corriente eléctrica dentro de tuberías o conductos metálicos, detrás de revestimientos de pared metálicos o detrás de madera contrachapada u otros materiales compactos. Tenga precaución si el área tiene madera contrachapada, respaldo de madera espesa detrás de madera contrachapada o más espesa que las paredes normales.
- **ADVERTENCIA :** Siempre desconecte la energía al trabajar cerca de cableado eléctrico. De lo contrario, puede provocar descargas eléctricas.

LÍNEAS DE LÁSER AUTONIVELANTES

Operación del láser: Coloque la unidad en posición horizontal contra la pared como se muestra en la Figura 1. Mueva el botón de encendido/apagado del láser (A) a la posición "I" para activar las líneas de láser horizontales autonivelantes.

SUJECCIÓN EN SUPERFICIES DE MADERA CONTRACHAPADA SOLAMENTE

Operación sin manos del láser: Para sujetar la unidad en una pared, retire la tapa de protección anaranjada de la clavija de madera contrachapada (F) y guárdela en el cono como se muestra en la Figura 4. Presione la clavija dentro de la madera contrachapada (Figura 5). Al presionar la clavija en la madera contrachapada, asegúrese de que esté

derecha y asentada con firmeza. Sujete el láser en el cono como se muestra en la Figura 6 y compruebe para asegurarse de que la unidad está fija en la pared. La Figura 7 describe una aplicación típica para el láser cuando éste está montado en la pared.

PRECAUCIÓN: La clavija es filosa y debe sujetarse con precaución. La clavija de madera contrachapada siempre debe presionarse manualmente y nunca con un martillo. Vuelva a colocar la tapa de protección después de utilizarla.

NOTA: La clavija solamente debe utilizarse en madera contrachapada, NO sobre otras superficies como yeso enlucido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL NIVEL DE LÁSER:

Longitud de ondas de diodo del láser: 630 - 680 nm (color rojo)
Clase de láser: Clase 3R
Rango de funcionamiento: Hasta 6.1 m (20 pies) (depende de las condiciones de luz)

• Si la etiqueta apposée sur l'outil peut afficher les symboles suivants :

V.....voltios mW.....milivatios
nm.....longitud de ondas en nanómetros Clase 3R.....Láser de Clase 3R
Δ.....avertissement de fil c.a.



CARACTÉRISTIQUES

A.) Interrupteur marche/arrêt du laser	F.) Fixation murale – broche à cloison sèche
B.) Bouton marche/arrêt du laser	G.) Laser à mise à niveau automatique Raies
C.) Indicateur DEL de fil c.a.	H.) Logement à piles Couvercle (arrière de l'outil)
D.) Afficheur à cristaux liquides	
E.) Fixation murale – cône de suspension (trou de serrure)	

POSE DES PILES

S'assurer que l'interrupteur marche/arrêt (A) est à la position d'arrêt en déplaçant le bouton del láser à la position « 0 ». Enlever le couvercle del logement des piles (H). Insérer 2 piles alcalines AA neuves de 1,5 V et s'assurer de bien faire correspondre les bornes (+) et (-). Remettre le couvercle del logement des piles.

AVERTISSEMENT : Les piles peuvent exploser ou couler et causer blessures ou incendie.

Pour réduire ce risque :

- Suivre attentivement toutes les instructions et avertissements figurant sur l'étiquette et l'emballage des piles.
- Toujours insérer les piles en tenant compte de la polarité (+ et -) telle qu'elle est indiquée sur les piles et le matériel.
- Ne pas créer de court-circuit avec les bornes des piles.
- Ne pas recharger les piles.
- Retirer immédiatement les piles mortes et les éliminer en fonction de la réglementation locale.
- Ne pas jeter de pile au feu.
- Tenir les piles hors de la portée des enfants.
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs mois

Le transport des piles peut causer un incendie si les bornes des piles entrent en contact involontaire avec des matières conductrices comme des clés, de la monnaie, des outils manuels y otros elementos similares. La Hazardous Material Regulation del departamento americano de los transportes interdicta en efecto el transporte de pilas para el comercio y en los aviones (ex.: pilas embaladas en desvalises y des bagages a main) A MOINS qu'elles ne soient bien protégées contre les courts-circuits. Pour le transporte de pilas individuales, s'assurer que les bornes sont protégées y bien isolées contre toute matière pouvant entrer en contacto con elles y causar un court-circuit.

• Eteindre el laser lorsqu'il n'est pas utilisé. Laisser el laser allumé augmente le risque de fixer du regard el faisceau laser.

• Les reparaciones y el entretien de el laser DOIVENT únicamente ser efectuados por un establecimiento de reparación profesional. Toda reparación realizada por personal no cualificado podría entrañar riesgos de lesiones graves.


• **AVERTISSEMENT : NE PAS DEMONTER LE LASER.** Aucune pièce à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. Le démontage del laser annulera toutes les garanties del producto. Ne modifier el producto en aucun caso. El hecho de modificar el producto puede causar una exposición peligrosa al rayo láser.

INDICATEUR DE PILE FAIBLE

Un indicador de nivel de potencia de la pila est affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran.

MODE D'EMPLOI

REMARQUE : Los componentes de detección para los montantes en bois y en metal así como que los fils c.a. son situados en la parte inferior de la herramienta.



DÉTECTION DE MONTANTS

Pour la détection de montants se trouvant derrière une cloison sèche d'une épaisseur maximale de 19 mm (3/4 po).

1). Tenir el工具 droit et le mettre à plat sur el mur comme el montre la figure 1.

2). Enfoncer el bouton marche/arrêt (B) del detector. El afficheur à cristaux liquides (D) s'allumera y el detector comenzara el proceso de inicialización.