

## Aviso de Segurança do Produto - Ação Corretiva

### DEWALT DHS780 Serra Esquadria Telescópica



A DEWALT identificou um problema envolvendo a proteção de plástico traseira em alguns dos seguintes produtos de uso profissional vendidos a nível nacional e online entre setembro de 2019 e julho de 2022:

1. Modelo:DHS780
2. Tipo Número:21
3. Códigos de Data de Produção: Entre 2019-33 e 2022-06



**Qual é o problema?** A proteção traseira pode partir-se ou desprender-se e entrar em contacto com a lâmina da serra. Se a proteção traseira entrar em contacto com a lâmina de serra, podem ser lançados fragmentos e atingir o operador ou o espectador causando ferimentos.


**O que fazer:** Pare de utilizar a serra, verifique o modelo, o tipo e o código de fabricação (data code), detalhes acima. Se o seu produto for afetado, contacte a equipa de atendimento ao cliente da DEWALT para receber um kit de reparação gratuito.

**Detalhes de contato:**

**E-mail:** [resposta.posvenda@sbdinc.com](mailto:resposta.posvenda@sbdinc.com)

## LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE DA RETAGUARDA TRASEIRA

### 1. GUARDA TRASEIRA



### QUAL É O KIT DE REPARAÇÃO?

O kit de reparação inclui um novo conjunto de proteção traseira e de deflector de pó, dois novos parafusos de fixação e instruções. A chave original da lâmina de serra fornecida com a serra, que é usada para trocar lâminas de serra, tem uma cabeça T30 Torx e pode ser usada para remover os parafusos antigos e substituir os novos parafusos.

As instruções são fornecidas e a operação de montagem também pode ser vista on-line em formato de vídeo através da ligação:

[Instruções da guarda DHS780](#)

Se houver alguma dúvida ou dificuldade em obter ou montar a proteção traseira de substituição, contacte a equipa de atendimento ao cliente utilizando o contacto acima.

A DEWALT gostaria de agradecer o seu apoio e de pedir desculpa por qualquer inconveniente causado por esta atividade.

