

BOSTITCH®

P50

PNEUMATIC PLIER
ALICATES NEUMÁTICOS
PINCE PNEUMATIQUE



OPERATION and MAINTENANCE MANUAL
MANUAL DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO
MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN

WARNING:

ADVERTENCIA:

ATTENTION:

BEFORE OPERATING THIS TOOL, ALL OPERATORS SHOULD STUDY THIS MANUAL TO UNDERSTAND AND FOLLOW THE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS. KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR BOSTITCH REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR.

ANTES DE OPERAR ESTA HERRAMIENTA, TODOS LOS OPERADORES DEBERÁN ESTUDIAR ESTE MANUAL PARA PODER COMPRENDER Y SEGUIR LAS ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES. MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURA REFERENCIA, SI TIENE ALGUNA DUDA, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE DE BOSTITCH O CON SU DISTRIBUIDOR.

LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. PRÉTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AUX AVERTISSEMENTS. GARDER CE MANUEL AVEC L'OUTIL POUR FUTUR RÉFÉRENCE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT OU VOTRE CONCESSIONNAIRE BOSTITCH.

BOSTITCH®
STANLEY FASTENING SYSTEMS L.P.

INTRODUCTION

The Bostitch P50 is a precision-built tool; designed for high speed, high volume stapling. These tools will deliver efficient, dependable service when used correctly and with care. As with any fine power tool, for best performance the manufacturer's instructions must be followed. Please study this manual before operating the tool and understand the safety warnings and cautions. The instructions on installation, operation and maintenance should be read carefully, and the manual kept for reference. NOTE: Additional safety measures may be required because of your particular application of the tool. Contact your Bostitch representative or distributor with any questions concerning the tool and its use. Bostitch, Inc., East Greenwich, Rhode Island 02818.

INDEX

Safety Instructions	3
Air Supply and Connections	4
Loading The P50 Series Stapling Plier	5
Lubrication	6
Trouble Shooting	6
Maintenance	7
Illustration	8
Variable Parts	9
Common Parts	9

NOTE:

Bostitch tools have been engineered to provide excellent customer satisfaction and are designed to achieve maximum performance when used with precision Bostitch fasteners engineered to the same exacting standards. **Bostitch cannot assume responsibility for product performance if our tools are used with fasteners or accessories not meeting the specific requirements established for genuine Bostitch nails, staples and accessories.**



LIMITED WARRANTY

Bostitch, Inc., warrants to the original retail purchaser that this product is free from defects in material and workmanship, and agrees to repair or replace, at Bostitch's option, any defective product within 1 year from the date of purchase. This warranty is not transferable. It only covers damage resulting from defects in material or workmanship, and it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident or repairs attempted or made by other than our regional repair center or authorized warranty service center. Driver blades, bumpers and o-rings are considered normally wearing parts.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. BOSTITCH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

This warranty is limited to sales in the United States and Canada. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, return the product at your expense together with proof of purchase to a Bostitch Regional or authorized warranty repair center. You may call us at 1-800-556-6696 for the location of authorized warranty service centers in your area


SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should ALWAYS be worn by the operator and others in the work area when connecting to air supply, loading, operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury.



The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide both frontal and side protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.



CAUTION: Additional Safety Protection will be required in some environments. For example, the working area may include exposure to noise level which can lead to hearing damage. The employer and user must ensure that any necessary hearing protection is provided and used by the operator and others in the work area. Some environments will require the use of head protection equipment. When required, the employer and user must ensure that head protection conforming to ANSI Z89.1 is used.

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

WARNING:

Do not use oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool as tool may explode, possibly causing injury.

WARNING:

Do not use supply sources which can potentially exceed 200 P.S.I.G. as tool may burst, possibly causing injury.

WARNING:

The connector on the tool must not hold pressure when air supply is disconnected. If a wrong fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to drive a fastener even after the air line is disconnected possibly causing injury.

WARNING:

Do not pull trigger while connected to the air supply as the tool may cycle, possibly causing injury.

WARNING:

Always disconnect air supply: 1.) Before making adjustments; 2.) When servicing the tool; 3.) When clearing a jam; 4.) When tool is not in use; 5.) When moving to a different work area, as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

LOADING TOOL

WARNING:

When loading tool: 1.) Never place a hand or any part of body in fastener discharge area of tool; 2.) Never point tool at anyone; 3.) Do not pull the trigger as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

OPERATION

WARNING:

Always handle the tool with care: 1.) Never engage in horseplay; 2.) Never pull the trigger unless nose is directed toward the work; 3.) Keep others a safe distance from the tool while tool is in operation as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

WARNING:

The operator must not hold the trigger pulled except during fastening operation.

WARNING:

Keep hands and body away from the discharge area of the tool.

WARNING:

Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at an overly steep angle as this may cause deflection of fasteners which could cause injury.

WARNING:

Do not drive fasteners close to the edge of the work piece as the wood may split, allowing the fastener to be deflected possibly causing injury.

MAINTAINING THE TOOL

WARNING:

When working on air tools note the warnings in this manual and use extra care when evaluating problem tools.

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

WARNING: Do not use oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool as tool may explode, possibly causing injury.

WARNING: Always disconnect air supply: 1. Before making adjustments; 2. When servicing the tool; 3. When clearing a jam; 4. When tool is not in use; 5. When moving to a different work area, as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

WARNING: The air supply system must be capable of maintaining the required air pressure at the tool when it is operated at its highest cycle speed. Inadequate air supply will result in a loss of power and inconsistent driving after the first cycle when the tool is operated in high speed bursts.

Always attach a free-flow connector plug to the plier. If a wrong fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting, and thus will be able to cycle even after the air line is unplugged.

NOTE: Air compressors used to supply compressed air to this plier should comply with the requirements of the American National Standards Institute Standard B19.3, Safety Standard for Compressors for Process Industries.

NOTE: Make sure air lines and fittings are clean before connecting.

OPERATING PRESSURE:

The operating pressure of the P50 series plier is 30 to 55 p.s.i. (2.1 to 3.9 kg/cm²).


Do not exceed 55 p.s.i. (3.9 kg/cm²). Tool wear will be greatly increased if excessive pressure is used.

SETTING THE CORRECT PRESSURE:

The air requirements will vary, depending on the material to be stapled and the staple size. Do not use more air pressure than is required to drive the staple in the specific job. To determine best setting, start at low pressure and increase pressure until drive is satisfactory. Using excess pressure increases tool wear on the plier and wastes compressed air.

QUICK DISCONNECT FITTINGS:

Install a free-flow connector plug on the nailer. Thread is 1/4" N.P.T. Install a connector socket on the air hose. For best performance, fitting should have minimum inside diameter of .190".



REGULATORS:

Most air supply equipment will produce pressures that exceed the P50's maximum operating pressure, 55 p.s.i. (3.9 kg/cm²). A pressure regulator is required to control the operating pressure. The flow capacity must be sufficient for the air usage at the installation.

HOSES:

Air supply hoses should have a 85 p.s.i. (6.0 kg/cm²) working pressure rating (or 150 percent of the maximum pressure that could be produced in the air system.)

AIR CONSUMPTION:

The P50 requires 1.75 cubic feet per minute of free air to operate at the rate of 100 staples per minute, at 55 p.s.i. Take the actual rate at which the plier will be run to determine the amount of air required. For instance, if your staple usage averages 50 staples per minute, you need 50% of the 1.75 c.f.m. which is required for running at 100 staples per minute.

FILTER:

Dirt and water in the air supply are major causes of wear in pneumatic tools. A filter will help to get the best performance and minimum wear from the tool. The filter must have adequate flow capacity for the specific installation. The filter has to be kept clean to be effective in providing clean compressed air to the tool. Consult the manufacturer's instructions on proper maintenance of your filter. A dirty and clogged filter will cause a pressure drop which will reduce the tool's performance.

LOADING THE P50 SERIES STAPLING PLIER

WARNING:

EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should ALWAYS be worn by the operator and others in the work area when connecting to air supply, loading, operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury.



The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide both frontal and side protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.

WARNING:**TO PREVENT ACCIDENTAL INJURIES:**

- Never place a hand or any other part of the body in nail discharge area of tool while the air supply is connected.
- Never point the tool at anyone else.
- Never engage in horseplay.
- Never pull the trigger unless nose is directed at the work.
- Always handle the tool with care.
- Do not pull the trigger while loading the tool.
- Disconnect the air supply before making adjustments

1) Open The Magazine:

Pull cover back until locked by detent pin.

2) Load Staples:

Insert a stick of staples and push forward in the channel.

Insert a second stick of staples.

3) Close magazine:

Push the lock release tab (located at front of magazine cover) down and push the cover forward until its locked by the detent pin.

TOOL SPECIFICATIONS**MODEL P50 SERIES AIR DRIVE PLIER**

MODEL	CLINCHER BLADE	STAPLES	NOTE: Use of ANY other staple leg lengths in these models will damage tool.
P50-10B	Standard Clincher	1/2" (12.7mm) Staples SB103020	
P50CL-10B	L.H. "C" Blade	5/8" (15.9mm) Staples	
P50CR-10B	R.H. "C" Blade	*3/8" (9.5mm) Staples*	
		(*3/8" Require special shuttle)	
P50-10C	Standard Clincher	SB103020 Staples 3/8" (9.5mm)	
P50-5B	Standard Clincher	SB5019 Staples 3/8" (9.5mm), 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.8mm)	

*3/8" Staples require special shuttle. See foot note; Page 8 or 9


CAUTION: Do not attempt to operate this plier without material between the shuttle and clincher to avoid damaging the driver tip.

TRIGGER OPERATED:


The Trigger Operated model is cycled by actuation of the trigger **ONLY**. This model does not have a Contact Arm and is intended for use only where a Contact Arm **CANNOT** be used to satisfy the requirements of the application. The Trigger Operated tool will cycle each time the trigger is actuated.

MODEL IDENTIFICATION:**CONTACT TRIP**

Identified by:
BLACK TRIGGER

**SEQUENTIAL TRIP**

Identified by:
GRAY TRIGGER

**trigger operated**

Identified by:
BLACK TRIGGER



MAINTAINING THE PNEUMATIC TOOL

WARNING: When working on air tools, note the warnings in this manual and use extra care evaluating problem tools.

CAUTION: Pusher spring (constant force spring). Caution must be used when working with the spring assembly. The spring is wrapped around, but not attached to, a roller. If the spring is extended beyond its length, the end will come off the roller and the spring will roll up with a snap, with a chance of pinching your hand. Also the edges of the spring are very thin and could cut. Care must also be taken to insure no permanent kinks are put in the spring as this will reduce the springs force.

REPLACEMENT PARTS:

BOSTITCH replacement parts are recommended. Do not use modified parts or parts which will not give equivalent performance to the original equipment.

ASSEMBLY PROCEDURE FOR SEALS:

When repairing a tool, make sure the internal parts are clean and lubricated. Use Parker "O"-LUBE or equivalent on all "O"-rings. Coat each "O"-ring with "O"-LUBE before assembling. Use a small amount of oil on all moving surfaces and pivots. After reassembly add a few drops of BOSTITCH Air Tool Lubricant through the air line fitting before testing.

AIR SUPPLY-PRESSURE AND VOLUME:

Air volume is as important as air pressure. The air volume supplied to the tool may be inadequate because of undersize fittings and hoses, or from the effects of dirt and water in the system. Restricted air flow will prevent the tool from receiving an adequate volume of air, even though the pressure reading is high. The results will be slow operation, misfeeds or reduced driving power. Before evaluating tool problems for these symptoms, trace the air supply from the tool to the supply source for restrictive connectors, swivel fittings, low points containing water and anything else that would prevent full volume flow of air to the tool.

LUBRICATION

Frequent, but not excessive, lubrication is required for best performance. Oil added through the air line connection will lubricate the internal parts. Use BOSTITCH Air Tool Lubricant, Mobil Velocite #10, or equivalent. Do not use detergent oil or additives as these lubricants will cause accelerated wear to the seals and bumpers in the tool, resulting in poor tool performance and frequent tool maintenance.

If no airline lubricator is used, add oil during use into the air fitting on the tool once or twice a day. Only a few drops of oil at a time is necessary. Too much oil will only collect inside the tool and will be noticeable in the exhaust cycle.

TROUBLE SHOOTING

Shuttle Punches Through Board:.....Pressure too high; staple leg too short.

Staple Leg Buckles And

Flattens Against Work Surface:.....Staple leg too long, shuttle not down against work due to worn shuttle piston o-ring.

Driver Punches Through Board:Worn driver piston bumper.

Staple Ejects From Nose Before

Shuttle Contacts Work Surface:.....Worn shuttle piston o-ring; excessive air pressure.

Staple Ejects From Rear

Opening In ShuttleWorn driver piston o-ring

Air Leaking Through Exhaust Port:...Worn upper driver piston o-ring;

Worn upper shuttle piston o-ring; worn valve stem seat.

Air Leakage Through Nose Piece:....Worn lower driver piston o-ring; worn shuttle piston o-ring.

Staples Tumbling In

Staple Channel:.....Feed springs over stressed; feed springs broken;

pusher binding on magazine core; dirt inside magazine; excessive air pressure.

CLEARING JAMS:

Do not attempt to clear jammed staples by firing the tool to clear jam:

1. Disconnect Air Supply.
2. Pull back top guide assembly and staples.
3. Pull down shuttle.
4. Remove jammed staple either from opening at the rear of shuttle or from drive track behind the magazine assembly.

To clear jam caused by tumbled staple or if jam can not be cleared as outlined above:

1. Be sure air supply is disconnected and top guide is pulled back.
2. Remove staples.
3. Snap magazine spring off magazine block.
4. Lift rear of magazine up and pull magazine back.
5. Remove jammed staple.
6. Slide magazine forward, aligning locating pins with holes in guide.
7. Push rear of magazine; do so with pin in magazine, block engages hole in frame.
8. Wedge magazine spring back onto magazine block.

SPECIAL MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

These are threaded parts that have been assembled with a plastic thread locking compound. They should be replaced in a Bostitch service center. However, if they must be replaced in the field, they may be separated by heating parts to approximately 450°F when the compound becomes plastic. Clean parts thoroughly. Degrease threads with Loctite solvent #75559, apply Loctite grade 277, and assemble. Allow 1/2 - 1 hour for sealant to cure at room temperature.

NOTE: The work opening between the shuttle and the clincher can be varied for special applications. The opening should never be increased to more than 31/32 (24.6mm) maximum for Standard Pointed, and Mattress Blade Pliers; and 27/32 (21.4mm) maximum for "C" Blade Pliers. It may be reduced by removing the clincher spacer between the clincher and the frame. If the spacer is removed be sure to check the length of the clincher mounting screws. Be sure they do not hit the magazine when they are replaced. Cut the screws off as needed, or use shorter screws.

Be sure all screws and nuts are checked periodically to keep them tight. Observe caution against stripping threads when tightening fasteners.

A periodic check should be made of the bumpers. A worn bumper should be replaced before damage occurs to related parts. To check, disconnect the air supply remove cap and piston. Check bumpers for wear and replace if necessary.

REPLACEMENT OF CLINCHER BLADES:

1. Remove pivot and retaining screw under clincher blade.
2. Assemble new clincher, leaving pivot and retaining screw slightly loose.
3. Insert single staple in staple channel in shuttle, leaving points protruding.
4. Pull shuttle down until staple points contact clincher.
5. Align clincher with staple points by turning clincher alignment screws in frame.
6. When clincher is properly aligned, tighten pivot screw first, then tighten retaining screw.

REPLACEMENT OF SHUTTLE:


1. Remove clincher blade.
2. Disconnect magazine and pull to rear.
3. Remove nose piece.
4. Pull shuttle down as far as it will come and remove retaining screws to disconnect shuttle.

REPLACEMENT OF DRIVER PISTON OR DRIVER:

1. Remove cap and piston head bumper.
2. Disconnect magazine and pull to rear.
3. Pull out shuttle piston assembly.
4. Remove internal shuttle piston retaining ring
5. Pull out driver piston assembly.

CAUTION: Items 12 and 26 must be assembled in direction shown. Retaining tooth on driver, and longest side of piston, must face front of tool. Do not rotate these parts.

PARTS SPECIAL TO "C" BLADE MODELS		
45	P50137	Clincher
46	UA1804.7	4-40 X 1/4 Hex Socket Flat Head Screw
KITS - SPECIAL TO ORDER		
Back Gauge Kit P50157 (For Models P50-10B and P50P-10B and P50-5B)		
47	P50150	Back Gauge
48	UA3806.3	10-32 X 3/8 Hex Socket Head Cap Screw
49	PW10.5	Washer
PART - SPECIAL TO ORDER		
(Used only with P50211A Frame)		
50	P50152A	Mattress Clincher
43	P50151	Spacer
KITS - SPECIAL TO ORDER		
(Not Shown)		
	P50K1	Remote Control Kit with Foot Valve and Clincher
	P50181	Remote Control Kit
	100348	P50 Magazine Replacement



- * **IMPORTANT: SEE SPECIAL MAINTENANCE INSTRUCTIONS, PAGE 7**
- **NOTE: FOR SB1030203/8 STAPLES USE P50191 SHUTTLE**

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	UA3808.1	10-32 X 1/2 Hex Socket Head Cap Screw
2	P50115A	Stem
3	P50114	Barrel
4	86458	O-Ring
5	UB2112.2	Roll Pin 3/32 Diameter X 3/4
6	P50119	Trigger
7	P50129	Pin
8	85018	E-Ring
9	P50196	Shuttle Piston
10	P50108	Driver Piston Bumper
11	P50104	Sleeve
12	P50118	Driver Piston
13	87112	O-Ring
14	87137	O-Ring
15	87115	Internal Snap Ring
16	87113	O-Ring
17	850682	O-Ring
18	P50106	Piston Head Bumper
19	P50120	Gasket
20	P50102	Cap
22	P50107	Shuttle Piston Bumper
23	P50105	Guide
24	UA3804.6	10-32 X 1/4 Hex Socket Head Cap Screw
25	SW10E	#10 Lock Washer
27	P50167	Lock Pin Block
29	P50169	Spring Roll Pin
30	P50168	Spring Roll
31	P50172	Pusher
32	P50171A	Top Guide Assembly
34	P50177	Feed Spring
35	P50175	Feed Spring Pin
36	P50173	Lock Pin
37	P50174	Lock Pin Spring
51	159923	Label Warning P50
52	P50197	Spring, Magazine
53	P50210	Label, Caution-P50
54	P50217	Magazine Clamp
55	P50218	Spring
56	UB2808.1	Spring Pin 3/16 X 1/2 long
57	UB2112.2	Spring Pin 3/16 X 3/4 long

VARIABLE PARTS

MODEL NUMBER	ITEM NUMBER AND DESCRIPTION									
	26	28	33†	38	39	40	41	42	43	44
	DRIVER	SHUTTLE	CORE CASE ASSEMBLY	FRAME	SOC. CAP SCREW	SET SCREW	CLINCHER	FLT. HD. SCREW	SPACER	WASHER
P50-10B P50CL-10B P50CR-10B	P50121 = = =	• P50186 • = =	P50213A " "	P50211A P50212A " "	UA4824.2 UA4812.1 " "	UA4816.12 UA4808.4 " "	P50116A P50138 P50117	UA5824.5 UA5816.7 " "	P50151 - - -	LW14 - - -
P50-5B	P50187	* P50188	P50215A	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14
P50-5C	P50187	103507	104137	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14
P50-10C	P50121	P50191	P50214A	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14

*NOTE: FOR SB50193/8 STAPLES USE 103507 SHUTTLE

*NOTE: FOR SB1030203/8 STAPLES USE P50191 SHUTTLE

†NOTE: ITEM 33 CORE CASE ASSEMBLY DOES NOT INCLUDE ITEMS 27, 29-32, 34-37 OR 54-57.

INTRODUCCIÓN

La Bostitch P50 es una herramienta construida a precisión, diseñada para funcionar a alta velocidad y con alto volumen. Estas herramientas entregan un servicio eficiente y fiable cuando se usan correctamente y con cuidado. Al igual que con toda herramienta automática de calidad, deben seguirse las instrucciones del fabricante para obtener el óptimo rendimiento. Estudie este manual antes de operar la herramienta y tome nota de las advertencias y precauciones de seguridad. Deben leerse en detalle las instrucciones sobre la instalación, operación y mantenimiento, y debe conservarse el manual para referencia. NOTA: Pueden necesitarse medidas adicionales de seguridad según la aplicación particular de la herramienta. Diríjase al representante o distribuidor de Bostitch si tiene alguna pregunta referente a la herramienta y su uso. Bostitch, Inc., East Greenwich, Rhode Island 02818

ÍNDICE

Instrucciones de seguridad	12
Suministro de aire y conexiones	13
Carga del alicates engrapador estándar serie P50	14
Lubricación	15
Solución de problemas	15
Mantenimiento	16
Ilustración	17
Piezas variables	18
Piezas comunes	18

NOTA:

Las herramientas Bostitch se han diseñado para brindar una satisfacción excelente al cliente y lograr máximo rendimiento al utilizarse con fijaciones de precisión Bostitch diseñadas con las mismas normas estrictas. **Bostitch no puede asumir responsabilidad alguna por el rendimiento del producto si se utilizan nuestras herramientas con fijaciones o accesorios que no reúnen los requisitos específicos establecidos para los clavos, grapas y accesorios genuinos de Bostitch.**



GARANTÍA LIMITADA

Bostitch, Inc., garantiza al comprador original al por menor que este producto está exento de defectos de material y fabricación, además se compromete a reparar o cambiar, a opción de Bostitch, cualquier producto defectuoso dentro de 1 año de la fecha de compra. Esta garantía no es transferible. Solamente cubre daños resultantes de defectos en material o fabricación, y no cubre condiciones o desperfectos resultantes del desgaste normal, negligencia, abuso, accidente o reparaciones intentadas o efectuadas por terceros ajenos a nuestro centro regional de reparaciones o al centro de servicio bajo garantía. Las aspas del impulsor, los topes y las juntas tóricas se consideran componentes de desgaste normal.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS. TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. BOSTITCH NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENCIALES.

Esta garantía se limita a ventas dentro de los Estados Unidos y Canadá. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuenciales, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no corresponder a su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro.

Para obtener servicio bajo la garantía, devuelva el producto con cargo a nosotros junto con su comprobante de compra dirigido al centro regional o al centro de reparaciones bajo garantía de Bostitch. Puede llamarnos al 1-800-556-6696 para obtener la dirección de los centros autorizados de servicio bajo garantía en su área.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Al cargar, operar o dar servicio a esta herramienta, el operador y los demás presentes en el área de trabajo deben usar **SIEMPRE PROTECCIÓN DE LOS OJOS** en conformidad con las especificaciones ANSI y que proteja contra partículas que vuelen por DELANTE y por el LADO, cuando se haga la conexión al suministro de aire. Se exige protegerse la vista para resguardarse contra fijaciones o residuos que vuelen, lo cual puede causar lesiones graves a los ojos.



El empleador o el usuario deben asegurar que se protejan debidamente los ojos. El equipo de protección ocular debe estar en conformidad con los requisitos del Instituto Nacional Americano de Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y proteger por delante y por el costado. NOTA: Los anteojos o máscaras sin protección lateral por sí solos no dan una protección adecuada.



PRECAUCIÓN: En algunos ambientes se necesitará protección adicional de seguridad. Por ejemplo, el área de trabajo puede exponer a un nivel de ruido que lesion el oído. El empleador y el usuario deben comprobar que se cuente con la protección necesaria del oído y que el operador y los demás presentes en el área la usen. Algunos ambientes exigirán el uso de casco protector. Cuando sea necesario, el empleado y el usuario deben verificar que se proteja la cabeza en conformidad con la norma ANSI Z89.1.

SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES

ADVERTENCIA:

No use oxígeno, gases combustibles ni gases envasados en cilindros para operar esta herramienta porque puede explotar, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA:

No use fuentes de suministro que tengan el potencial de superar 14 kg/cm² (200 P.S.I.G.) dado que la herramienta puede explotar, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA:

El conector de la herramienta no debe contener presión cuando se desconecte el suministro de aire. Si se usa el conector indebidamente, la herramienta puede mantenerse cargada con aire después de desconectarla y podría impulsar una fijación incluso después de desconectar la línea de aire, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA:

No accione el gatillo al hacer la conexión al suministro de aire porque la herramienta puede hacer un ciclo, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA:

Siempre desconecte el suministro de aire: 1.) Antes de hacer ajustes; 2.) Al dar servicio a la herramienta; 3.) Al eliminar un atasco; 4.) Cuando no esté en uso la herramienta; 5.) Al trasladarse a un área de trabajo diferente, porque puede activarse la unidad casualmente, causando posibles lesiones.

CARGA DE LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA:

Al cargar la herramienta: 1.) Nunca ponga la mano ni ninguna parte del cuerpo en el área aplicadora de descarga de la herramienta; 2.) Nunca apunte la herramienta hacia nadie; 3.) No accione el gatillo ya que puede activarse la unidad accidentalmente, causando posibles lesiones.

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA:

Siempre maneje la herramienta con cuidado: 1.) Nunca participe en juegos rudos; 2.) Nunca accione el gatillo a menos que la punta esté dirigida hacia el trabajo; 3.) Mantenga a los demás a una distancia segura de la herramienta mientras esté en funcionamiento porque puede activarse accidentalmente, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA:

El operador no debe sostener el gatillo accionado salvo durante la aplicación de fijaciones.

ADVERTENCIA:

Mantenga las manos y el cuerpo alejados del área de descarga de la herramienta.

ADVERTENCIA:

No aplique fijaciones unas encima de otras ni con la herramienta en un ángulo demasiado agudo pues esto puede ocasionar la deflexión de las fijaciones, pudiendo causar lesiones.

ADVERTENCIA:

No aplique fijaciones cerca del borde de la pieza con la cual esté trabajando pues la madera puede partirse, permitiendo la deflexión de la fijación, causando posibles lesiones.

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA:

Al trabajar con herramientas neumáticas, observe las advertencias de este manual y tenga sumo cuidado al evaluar herramientas con problemas.

SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES

ADVERTENCIA: No use oxígeno, gases combustibles ni gases envasados en cilindros para operar esta herramienta porque puede explotar, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el suministro de aire: 1. Antes de hacer ajustes; 2. Al dar servicio a la herramienta; 3. Al despejar un atasco; 4. Cuando no está en uso la herramienta; 5. Al avanzar a otra área de trabajo, porque puede activarse accidentalmente, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: El suministro de aire debe ser capaz de mantener la presión de aire requerida en la herramienta cuando esté operada a su velocidad de funcionamiento más alta. Un suministro de aire indebido producirá la pérdida de potencia y la aplicación irregular después del primer ciclo cuando la herramienta se opere en ráfagas de alta velocidad.

Siempre instale un enchufe conector de flujo libre a los alicates. Si se usa el conector indebido, la herramienta puede mantenerse cargada con aire después de desconectarla y podría funcionar incluso después de desconectar la línea de aire.

NOTA: Los compresores de aire que se usan para suministrar aire a este alicates deben cumplir con los requisitos de la Norma B19.3 del Instituto Nacional Americano de Normas (American National Standards Institute), Norma de seguridad para compresores para industrias de procesamiento.

NOTA: Asegúrese de que estén limpias las líneas y conectores de aire antes de conectarlos.

PRESIÓN OPERATIVA:

La presión de operación del alicates serie P50 es 30 a 55 p.s.i. (2.1 a 3.9 kg/cm²).

No sobrepase los 55 p.s.i. (3.9 kg/cm²). El desgaste de la herramienta aumentará si se usa presión excesiva.

FIJAR LA PRESIÓN CORRECTA:

El requisito de aire variará, dependiendo del material que se va a engrapar y el tamaño de la grapa. No use más presión de aire de la que se requiere para impulsar la grapa en el trabajo específico. Para determinar el mejor ajuste, comience a presiones bajas y aumente la presión hasta que el impulso sea satisfactorio. El uso de presión en exceso aumenta el desgaste de la herramienta en el alicates y desperdicia aire comprimido.

CONECTORES DE DESCONEXIÓN RÁPIDA:

Instale un enchufe conector de flujo libre en la clavadora. El roscaido es 1/4 de pulgada (6.4 mm) N.P.T. Instale un receptáculo conector en la manguera de aire. Para un mejor rendimiento, las conexiones deben un diámetro mínimo interior de 0.190 de pulgada (4.8 mm).



REGULADORES:

La mayoría de los equipos de suministro de aire producirán presiones que sobrepasan la presión de operación máxima del P50, 55 p.s.i. (3.9 kg/cm²). Se requiere un regulador de presión para controlar la presión de operación. La capacidad de flujo debe ser suficiente para el uso de aire en la instalación.

MANGUERAS:

El suministro de las mangueras de aire debe tener un mínimo de 85 p.s.i. (6.0 kg/cm²) de capacidad nominal de presión de trabajo (o un 150 por ciento de la presión máxima que podría producirse en el sistema de aire).

CONSUMO DE AIRE:

El Modelo P50 necesita 1.75 pies cúbicos (0.0496 m³/min) por minuto de aire libre para funcionar a razón de 100 clavos por minuto, a 55 p.s.i (3.9 Kg/cm²). Tome la velocidad real con la cual operará el alicates para determinar la cantidad de aire necesaria. Por ejemplo, si el uso de grapas promedia 50 por minuto, necesita el 50% de los 1.75 pies cúbicos (0.0496 m³/min) por minuto para funcionar a razón de 100 grapas por minuto.

FILTRO:

La suciedad y el agua en el suministro de aire son las causas principales de desgaste en las herramientas neumáticas. Resultará útil un filtro para obtener el mejor rendimiento y minimizar el desgaste de la herramienta. El filtro debe tener una capacidad de flujo adecuada para la instalación específica. El filtro debe mantenerse limpio para ser eficaz en el suministro de aire comprimido limpio a la herramienta. Consulte las instrucciones del fabricante para ver el mantenimiento adecuado del filtro. Si el filtro está sucio y obstruido ocasionará una caída de presión que a su vez reduce el rendimiento de la herramienta.

CARGA DEL ALICATES ENGRAPADOR SERIE P50

ADVERTENCIA:



Al cargar, operar o dar servicio a esta herramienta, el operador y los demás presentes en el área de trabajo deben usar **SIEMPRE PROTECCIÓN DE LOS OJOS** en conformidad con las especificaciones ANSI y que proteja contra partículas que vuelen por DELANTE y por el LADO, cuando se haga la conexión al suministro de aire. Se exige protegerse la vista para resguardarse contra fijaciones o residuos que vuelen, lo cual puede causar lesiones graves a los ojos.

El empleador o el usuario deben asegurar que se protejan debidamente los ojos. El equipo de protección ocular debe estar en conformidad con los requisitos del Instituto Nacional Americano de Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y proteger por delante y por el costado. NOTA: Las gafas o caretillas sin protección lateral por sí solas no dan una protección adecuada.

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR LESIONES ACCIDENTALES:

- Nunca coloque la mano ni ninguna parte del cuerpo en el área de descarga de grapas de la herramienta mientras esté conectado el suministro de aire.
- Nunca apunte la herramienta hacia una persona.
- Nunca participe en juegos rudos.
- Nunca accione el gatillo a menos que la punta esté dirigida hacia el trabajo.
- Siempre maneje la herramienta con cuidado.
- No accione el gatillo al cargar la herramienta.
- Desconecte el suministro de aire antes de hacer ajustes.

1) Abra el depósito:

Mueva hacia atrás la cubierta hasta que la bloquee el pasador de tope.

2) Cargue las grapas:

Inserte una barra de grapas y presiónela hacia adelante en el canal.

Inserte una segunda barra de grapas.

3) Cierre el depósito:

Presione hacia abajo la lengüeta de liberación del bloqueo (ubicada al frente de la cubierta del depósito) y presione la cubierta hacia adelante hasta que la trabe el pasador de tope.

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

ALICATES IMPULSADO POR AIRE SERIE P50

MODELO	HOJA DEL REMACHADOR	GRAPAS	NOTA:
P50-10B P50CL-10B P50CR-10B	Remachador estándar Hoja izquierda "C" Hoja derecha "C"	1/2" (12.7 mm), Grapas SB103020 5/8" (15.9 mm), Grapas "3/8" (9.5mm), Grapas* (*Las de 3/8" (9.5 mm) requieren carro especial)	El uso de TODO otro largo de pata de grapa en estos modelos dañará la herramienta.
P50-10C P50-5B	Remachador estándar Remachador estándar	SB103020, Grapas de 3/8" (9.5 mm) SB5019, Grapas de 3/8" (9.5 mm), 1/2" (12.7 mm), 5/8" (15.8 mm)	

*Grapas de 3/8" (9.5 mm) requieren carro especial. Consulte la nota; página 8 ó 9

PRECAUCIÓN: No intente operar este alicates sin material entre el carro y el remachador para evitar daños a la punta del impulsor.

OPERACIÓN CON GATILLO:


El modelo que funciona con gatillo hace ciclos según se accione el gatillo **SOLAMENTE**. Este modelo no tiene brazo de contacto y está destinado a utilizarse solamente donde **NO PUEDE** usarse un brazo de contacto para satisfacer los requisitos de la aplicación. La herramienta que funciona con gatillo hace ciclos cada vez que se usa el gatillo.

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO:

DISPARO DE CONTACTO
Identificado por:
GATILLO NEGRO



DISPARO SECUENCIAL
Identificado por:
GATILLO GRIS



OPERACIÓN CON GATILLO
Identificado por:
GATILLO NEGRO



MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ADVERTENCIA: Al trabajar con herramientas neumáticas, observe las advertencias de este manual y tenga sumo cuidado al evaluar herramientas con problemas.

PRECAUCIÓN: Resorte de empuje (resorte de fuerza constante). Debe tenerse cuidado al trabajar con el ensamblaje del resorte. El resorte va envuelto alrededor de un rodillo, no conectado al mismo. Si el resorte se extiende más allá de su longitud, el extremo se saldrá del rodillo y el resorte se enrollará con un chasquido, posiblemente pellizcándose la mano. Los bordes del resorte también son muy finos y podrían cortar. Debe tenerse cuidado para asegurar que no se hagan dobleces permanentes en el resorte porque esto reducirá la fuerza del mismo.

PIEZAS DE REPUESTO:

Se recomienda usar repuestos BOSTITCH. No use piezas modificadas ni componentes que no tengan un rendimiento equivalente al equipo original.

PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLAJE PARA LOS SELLOS:

Al reparar una herramienta, fíjese que las piezas internas estén limpias y lubricadas. Use Parker "O"-LUBE u otro lubricante equivalente en todas las juntas tóricas. Cubra cada junta tórica con "O"-LUBE antes del ensamblaje. Use un poco de aceite en todas las superficies y pivotes móviles. Después del reensamblaje añada unas pocas gotas de Lubricante para herramientas neumáticas BOSTITCH (Air Tool Lubricant) a través de la grasería de la línea de aire antes de probar.

PRESIÓN Y VOLUMEN DEL SUMINISTRO DE AIRE:

El volumen de aire es tan importante como la presión de aire. El volumen de aire suministrado a la herramienta puede ser inadecuado debido a accesorios y mangüeras de tamaño inferior o por los efectos de suciedad y agua en el sistema. El flujo de aire restringido impedirá que la herramienta reciba un volumen de aire adecuado, aun cuando la lectura de presión sea alta. Los resultados serán: funcionamiento lento, fijaciones mal dirigidas o menor potencia de impulso. Antes de evaluar los problemas de las herramientas según estos síntomas, inspeccione el suministro de aire desde la herramienta a la fuente de suministro en busca de conectores restrictivos, accesorios giratorios, puntos bajos que tengan agua y cualquier otra cosa que impida el flujo del volumen completo de aire a la herramienta.

LUBRICACIÓN

Se necesita una lubricación frecuente, pero no excesiva, para obtener el óptimo rendimiento. El aceite colocado a través de la conexión de la línea de aire lubricará las piezas internas. Use el Lubricante para herramientas neumáticas BOSTITCH, Mobil Velocite #10 u otro equivalente. No use aceite ni aditivos detergentes porque estos lubricantes causarán un desgaste acelerado a los sellos y topes de la herramienta, ocasionando un rendimiento deficiente y mantenimiento frecuente de la herramienta.

Si no se usa un lubricante de línea de aire, coloque aceite durante el uso en la grasería de aire de la herramienta una o dos veces al día. Solamente se necesitan unas pocas gotas de aceite a la vez. El exceso de aceite se acumulará dentro de la herramienta y se notará en el ciclo de escape.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El carro perfora a través del cartón:Presión demasiado alta; pata demasiado corta de la grapa.
- Se dobla la pata de la grapa y
Se aplana contra la superficie de trabajo:Pata de la grapa demasiado larga, el carro no baja hasta el trabajo debido a que la junta tórica del pistón del impulsor está desgastado.
- El impulsor perfora a través del cartón:El tope del pistón del impulsor desgastado.
- Se expulsa la grapa desde la punta antes de que el carro entre en contacto con la superficie de trabajo:La junta tórica del pistón del carro está desgastada; excesiva presión de aire.
- La grapa se expulsa desde la parte posterior
Apertura en el carroEstá desgastada la junta tórica del pistón del impulsor.
- Hay fuga de aire a través del orificio de escape:Está desgastada la junta tórica del pistón del impulsor superior;
Está desgastada la junta tórica del pistón del carro; el asiento del vástago de la válvula está desgastado.
- Hay fuga de aire a través de la pieza de la punta:Está desgastada la junta tórica del pistón del impulsor inferior; la junta tórica del pistón del carro está desgastada.
- Las grapas se están cayendo hacia adentro
Canal de grapas:Hay demasiada tensión en los resortes de alimentación; los resortes de alimentación están rotos;
se atasca el empujador en el centro del depósito; hay suciedad dentro del depósito; exceso de presión.

DESPEJE DE ATASCOS:

No intente despejar las grapas atascadas disparando la herramienta para hacerlo:

1. Desconecte el suministro de aire.
2. Mueva hacia atrás el ensamblaje de la guía superior y las grapas.
3. Tire el carro hacia abajo.
4. Retire las grapas atascadas ya sea desde la apertura en la parte posterior del carro o desde el surco del impulsor detrás del ensamblaje del depósito.

Para despejar los atascos ocasionados por grapas torcidas o si el atasco no se puede despejar según se indicó anteriormente:

1. Asegúrese de desconectar el suministro de aire y que se haya movido hacia atrás la guía superior.
2. Retire las grapas.
3. Desencaje el resorte del depósito del bloque del depósito.
4. Levante la parte posterior del depósito y mueva hacia atrás el depósito.
5. Quite la grapa atascada.
6. Deslice hacia adelante el depósito, alineando los pasadores de ubicación con los agujeros en la guía.
7. Empuje la parte posterior del depósito; hágalo con el pasador en el depósito, el bloque engancha el agujero en el marco.
8. Inserte el resorte del depósito de vuelta en el bloque del depósito.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO ESPECIALES:

Estas son las piezas roscadas que se han ensamblado con un compuesto para bloquear roscados plásticos. Deben reemplazarse en un centro de servicio Bostitch. Sin embargo, si deben reemplazarse en terreno, pueden separarse calentando las piezas a aproximadamente 450°F (232°C) cuando el componente se pone plástico. Limpie completamente las piezas. Retire la grasa de los roscados con el solvente #75559 de Loctite, aplique Loctite grado 277 y ensamble. Permita entre 1/2 a 1 hora al sellante para que fragüe a temperatura ambiente.

NOTA: La apertura de trabajo entre el carro y el remachador puede variar para aplicaciones especiales. No se debe aumentar la apertura nunca a más de 31/32 (24.6 mm) como máximo para alicates con punta estándar y de hoja para colchones; y 27/32 (21.4 mm) como máximo para alicates de hoja "C". Puede reducirse retirando el separador del remachador entre el cilindro y el marco. Si se retira el separador asegúrese de verificar el largo de los tornillos de montaje del remachador. Asegúrese de que no golpee el depósito cuando se reemplacen. Si es necesario recorte los tornillos o use tornillos más cortos.

Compruebe que todos los tornillos y tuercas se revisen en forma periódica para mantenerlos apretados. Tenga cuidado con romper los roscados al apretar las fijaciones.

Se deben verificar periódicamente los topes. Un tope desgastado debe reemplazarse antes de que ocurran daños a piezas relacionadas. Para verificar, desconecte el suministro de aire retire la tapa y el pistón. Verifique si están desgastados los topes y reemplácelos si es necesario.

REEMPLAZO DE LAS HOJAS DEL REMACHADOR:

1. Retire el pivote y tornillo de retención bajo la hoja del remachador.
2. Ensamble el nuevo remachador, dejando el pivote y el tornillo de retención ligeramente sueltos.
3. Inserte una grapa en el canal de las grapas del carro, dejando las puntas salientes.
4. Mueva el carro hacia abajo hasta que las puntas de la grapa hagan contacto con el remachador.
5. Alinee el remachador con las puntas de la grapa girando los tornillos de alineamiento del remachador en el armazón.
6. Cuando el remachador esté perfectamente alineado, apriete primero el tornillo del pivote, luego apriete el tornillo de retención.


REEMPLAZO DEL CARRO:

1. Retire la hoja del remachador.
2. Desconecte el depósito y tire hacia atrás.
3. Retire la pieza de la punta.
4. Mueva el carro hacia abajo lo más que pueda y retire los tornillos de retención para desconectar el carro.


REEMPLAZO DEL PISTÓN DEL IMPULSOR O DEL IMPULSOR:

1. Retire la tapa y tope del cabezal del pistón.
2. Desconecte el depósito y muévalo hacia atrás.
3. Extraiga el ensamblaje del pistón del carro.
4. Retire el anillo interno de retención del pistón del carro.
5. Extraiga el ensamblaje del pistón del impulsor.

PRECAUCIÓN: Los artículos 12 y 26 deben ensamblarse en la dirección indicada. El diente de retención en el impulsor y el lado más largo del pistón, deben apuntar al frente de la herramienta. No gire estas piezas.



PIEZAS ESPECIALES PARA LOS MODELOS DE HOJA "C"		
45	P50137	Remachador
46	UA1804.7	Tornillo cabeza plana de cubo hexagonal 4-40 X 1/4
JUEGOS - ESPECIAL PARA PEDIR		
		Juego de manómetro posterior P50157 (Para modelos P50-10B y P50P-10B y P50-5B)
47	P50150	Manómetro posterior
48	UA3806.3	Tornillo de casquete cabeza de cubo hexagonal 10-32 X 3/8
49	PW10.5	Arandela
PIEZA - ESPECIAL PARA PEDIR		
		(Se usa solamente con el armazón P50211A)
50	P50152A	Remachador de colchones
43	P50151	Separador
JUEGOS - ESPECIAL PARA PEDIR		
		(No se ilustra)
	P50K1	Juego de control remoto con válvula de pedal y remachador
	P50181	Juego de control remoto
	100348	Reemplazo del depósito P50



*IMPORTANTE: VEA LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO ESPECIALES, PÁGINA 7
• NOTA: PARA GRAPAS SB1030203/8 USE CARRO P50191

ARTÍCULO	NO. DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	UA3808.1	Tornillo de casquete cabeza de cubo hexagonal 10-32 X 1/2
2	P50115A	Vástago
3	P50114	Tambor
4	86458	Junta tórica
5	UB2112.2	Pasador de rodillo de 3/32 (2.4 mm) de diámetro X 3/4 (19 mm)
6	P50119	Gatillo
7	P50129	Pasador
8	85018	Anillo E
9	P50196	Pistón del carro
10	P50108	Tope del pistón del impulsor
11	P50104	Manguito
12	P50118	Pistón del impulsor
13	87112	Junta tórica
14	87137	Junta tórica
15	87115	Aro a presión interno
16	87113	Junta tórica
17	850682	Junta tórica
18	P50106	Tope del cabezal del pistón
19	P50120	Empaqueadura
20	P50102	Tapa
22	P50107	Tope del pistón del carro
23	P50105	Guía
24	UA3804.6	Tornillo de casquete cabeza de cubo hexagonal 10-32 X 1/4
25	SW10E	Arandela de seguridad #10
27	P50167	Bloque del pasador de bloqueo
29	P50169	Pasador del rodillo del resorte
30	P50168	Rodillo del resorte
31	P50172	Empujador
32	P50171A	Ensamblaje de la guía superior
34	P50177	Resorte de alimentación
35	P50175	Pasador del resorte de alimentación
36	P50173	Pasador de bloqueo
37	P50174	Resorte del pasador de bloqueo
51	159923	Etiqueta de advertencia P50
52	P50197	Resorte, depósito
53	P50210	Etiqueta, precaución P50
54	P50217	Abrazadera del depósito
55	P50218	Resorte
56	UB2808.1	Pasador del resorte 3/16 (4.8 mm) X 1/2 (12.7 mm) de largo
57	UB2112.2	Pasador del resorte 3/16 (4.8 mm) X 3/4 (19 mm) de largo

PIEZAS VARIABLES

NÚMERO DE MODELO	NÚMERO DE ARTÍCULO Y DESCRIPCIÓN									
	26	28	33†	38	39	40	41	42	43	44
	IMPULSOR	CARRO	ALOJAMIENTO DEL NÚCLEO ENSAMBLAJE	ARMAZÓN	TAPA CUBO TORNILLO	TORNILLO DE FIJACIÓN	REMACHADOR	CAB. PLANA TORNILLO	SEPARADOR	ARANDELA
P50-10B P50CL-10B P50CR-10B	P50121 " " " " " "	* P50186 * P50188 * P50189	P50213A " " " "	P50211A P50212A " "	UA4824.2 UA4812.1 "	UA4816.12 UA4808.4 "	P50116A P50138 P50117	UA5824.5 UA5816.7 "	P50151 - -	LW14 - -
P50-5B	P50187	* P50188	P50215A	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14
P50-5C	P50187	103507	104137	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14
P50-10C	P50121	P50191	P50214A	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14

*NOTA: PARA GRAPAS SB50193/8 USE EL CARRO 103507

*NOTA: PARA GRAPAS SB1030203/8 USE EL CARRO P50191

†NOTA: EL ARTÍCULO 33 ENSAMBLAJE DEL ALOJAMIENTO DEL NÚCLEO NO INCLUYE LOS ARTÍCULOS 27, 29-32, 34-37 Ó 54-57.

INTRODUCTION

Le modèle Bostitch P50 est un outil de précision conçu pour donner un agrafe haute vitesse et à haut rendement. Cet outil offre un service efficace et fiable lorsque utilisé correctement et avec soin. Comme pour tout outil sophistiqué, il est nécessaire de suivre les instructions du fabricant pour obtenir de meilleures performances. Veuillez étudier ce manuel avant la mise en fonction de l'outil, et vous assurer d'avoir compris les avertissements et consignes de sécurité inclus. Lisez avec précaution les instructions d'installation, de fonctionnement et de maintenance; conservez le manuel pour référence ultérieure. REMARQUE : Des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être requises en fonction de votre utilisation particulière de l'outil. Pour toute question concernant l'outil et son utilisation, contactez votre représentant ou distributeur Bostitch. Bostitch, Inc., East Greenwich, Rhode Island 02818, États-Unis.

INDEX

Instructions de sécurité	22
Alimentation d'air et connexions	23
Chargement de la pince agrafeuse P50	24
Lubrification	25
Dépannage	25
Entretien	26
Illustration	27
Pièces variables	28
Pièces communes	28

REMARQUE :

Les outils Bostitch offrent une excellente satisfaction du consommateur et des performances optimales, lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec les dispositifs de fixation Bostitch obéissant au même standard. **Bostitch ne garantit pas les performances de vos outils s'ils sont utilisés avec des dispositifs de fixation ou accessoires ne répondant pas strictement aux exigences établies en matière de clous, agrafes et accessoires.**



GARANTIE LIMITÉE

Bostitch, Inc., garantit à l'utilisateur final que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication, et accepte le cas échéant de réparer ou de remplacer, à l'option de Bostitch, tout produit défectueux pendant une période de 1 an à partir de la date d'achat. Cette garantie n'est pas cessible. Elle couvre uniquement les dommages résultant de défauts de matériau et de fabrication, et ne couvre pas les conditions ou défauts de fonctionnement résultant d'une usure normale, d'une négligence, d'un usage abusif, d'un accident ou de tentatives de réparation par une entité autre que notre Centre de réparation local ou un Centre de service de garantie autorisé. Les lames du mandrin, les amortisseurs et les joints toriques sont considérés comme des pièces normales d'usure.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE, DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. BOSTITCH NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.

Cette garantie se limite aux ventes effectuées aux États-Unis et au Canada. Les limitations imposées par la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects n'étant pas reconnues dans certains États, les limitations ou exclusions précitées peuvent ne pas vous être adressées. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province ou d'une juridiction à l'autre.

Pour obtenir des services liés à la garantie, retournez le produit à vos frais accompagné de la preuve d'achat à votre Centre de réparation local ou à un Centre de service de garantie autorisé. Pour obtenir l'adresse d'un Centre de service de garantie autorisé dans votre localité, composez le 1-800-556-6696.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION:

Une PROTECTION DES YEUX, conforme aux normes ANSI et fournissant une protection contre les projectiles en provenance de l'AVANT et des CÔTÉS, doit TOUJOURS être portée par l'opérateur et les personnes présentes dans la zone de travail, lors du raccordement à une source d'air, du chargement, du fonctionnement et de la maintenance de l'outil. Une telle protection est indispensable pour vous protéger contre les attaches et débris projetés, susceptibles d'entraîner des blessures sérieuses.



L'employeur et/ou l'utilisateur doivent s'assurer de porter une bonne protection oculaire. L'équipement de protection doit être conforme à la norme ANSI Z87.1 et doit fournir une protection frontale et latérale. REMARQUE : Des lunettes sans protection latérale et des masques faciaux ne fournissent pas la protection nécessaire.

MISE EN GARDE : Des mesures de sécurité supplémentaire sont requises dans certains environnements. Par exemple, la zone de travail peut favoriser l'exposition à un niveau de bruit susceptible d'entraîner une surdité. L'employeur et l'utilisateur doivent s'assurer qu'une protection de l'ouïe sera utilisée par l'opérateur et les personnes présentes dans la zone de travail. Certains environnements exigeront l'utilisation d'un équipement de protection de la tête. Lorsque cela s'avère nécessaire, l'employeur et l'utilisateur doivent s'assurer que la protection de la tête est conforme à la norme ANSI Z89.1.

ALIMENTATION EN AIR ET CONNEXIONS

ATTENTION: N'utilisez jamais de l'oxygène, des gaz combustibles ou des bouteilles de gaz pour alimenter cet outil; il pourrait exploser et causer des blessures.

ATTENTION: N'utilisez pas de sources d'alimentation pouvant excéder 14 kg/cm² (200 lb/po²) de pression manométrique; l'outil pourrait exploser et causer des blessures.

ATTENTION: Le connecteur de l'outil ne doit pas être sous pression après avoir été déconnecté de l'alimentation d'air. Si un raccord incorrect est utilisé, l'outil peut rester sous pression après déconnexion et être capable d'enfoncer un dispositif même si la conduite d'air est déconnectée, occasionnant le cas échéant des blessures.

ATTENTION: N'appuyez pas sur la gâchette lorsque vous vous connectez à l'alimentation d'air; l'outil pourrait effectuer un cycle et causer des blessures.

ATTENTION: Veillez à toujours déconnecter l'alimentation d'air : 1.) Avant d'effectuer tout réglage; 2.) Lors de la maintenance de l'outil; 3.) Au moment de déloger une obstruction; 4.) Lorsque l'outil n'est pas utilisé; 5.) Lors du transport de l'outil dans une autre zone de travail – une mise en marche accidentelle pourrait causer des blessures.

CHARGEMENT DE L'OUTIL

ATTENTION: Lors du chargement de l'outil : 1.) Ne placez jamais la main ou une partie quelconque du corps sur la trajectoire de sortie des dispositifs de fixation; 2.) Ne pointez jamais l'outil vers une autre personne; 3.) N'appuyez jamais sur la gâchette – une mise en marche accidentelle pourrait se produire et causer des blessures.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION: Veillez à toujours manipuler l'outil avec précaution : 1.) Ne chahutez pas; 2.) N'appuyez pas sur la gâchette à moins que le nez de pose de l'outil soit dirigé vers l'ouvrage; 3.) Conservez une distance de sécurité avec l'outil lorsqu'il est en fonctionnement, car un déclenchement accidentel est possible, et peut occasionner des blessures.

ATTENTION: L'opérateur ne doit pas maintenir la gâchette enfoncée, sauf pendant l'action même de fixer l'attache.

ATTENTION: Gardez votre corps ainsi que vos mains à l'écart de la trajectoire de sortie des dispositifs de fixation.

ATTENTION: Ne fixez pas les dispositifs les uns par-dessus les autres, ou avec un angle trop prononcé, car ils pourraient dévier et occasionner des blessures.

ATTENTION: Ne fixez pas les dispositifs trop près des bords d'un ouvrage, car si le bois se fend les dispositifs pourraient dévier et occasionner des blessures.

MAINTENANCE DE L'OUTIL

ATTENTION: Lorsque vous travaillez avec des outils pneumatiques, veuillez observer les avertissements contenus dans ce manuel et prêter une attention redoublée en cas de problème.

ALIMENTATION D'AIR ET CONNEXIONS

ATTENTION: N'utilisez jamais de l'oxygène, des gaz combustibles ou des bouteilles de gaz comme source d'alimentation pour cet outil; il pourrait exploser et causer des blessures.

ATTENTION: Veillez à toujours déconnecter l'alimentation d'air : 1. Avant d'effectuer des réglages; 2. Lors de la réparation de l'outil; 3. En retirant des dispositifs de fixation coincés; 4. Lorsque l'outil n'est pas utilisé; 5. Lors d'un déplacement vers une autre zone de travail, car un déclenchement accidentel est possible, et pourrait occasionner des blessures.

ATTENTION: Le système d'alimentation d'air doit être capable de maintenir la pression d'air requise à l'outil lorsque celui-ci est utilisé à sa vitesse de cycle maximale. Une alimentation d'air inadéquate causera une perte de puissance et un manque de constance du fonctionnement après le premier cycle, l'outil étant utilisé dans de courtes séquences haute vitesse.

Fixez toujours à la pince une fiche de débit continu. Si un raccord incorrect est utilisé, l'outil peut rester sous pression après déconnexion et être capable d'effectuer un cycle même si la conduite d'air est déconnectée.

REMARQUE : Les compresseurs utilisés pour fournir de l'air comprimé à cette pince doivent respecter les exigences de la norme B19.3 de l'American National Standards Institute (ANSI), appelée « Norme de sécurité applicable aux compresseurs pour les usines de production par processus ».

REMARQUE : Assurez-vous que les conduites d'air et les raccords sont propres avant de les brancher.

PRESSION DE FONCTIONNEMENT :

La pression de fonctionnement de la pince de la série P50 est de 30 à 55 lb/po² (2,1 à 3,9 kg/cm²).


Ne dépassiez pas 55 lb/po² (3,9 kg/cm²). Une pression excessive augmenterait grandement l'usure de l'outil.

ÉTABLISSEMENT DE LA PRESSION APPROPRIÉE :

Les besoins en air varient selon le matériel à agrafe et les dimensions de l'agrafe. N'utilisez pas une pression supérieure à celle requise pour enfoncez l'agrafe, dans votre application spécifique. Pour déterminer le meilleur réglage, commencez à une pression faible, puis augmentez-la jusqu'à ce que l'enfoncement de l'agrafe soit satisfaisant. Une pression excessive augmente l'usure de l'outil et gaspille de l'air comprimé.

RACCORDS DE DÉBRANCHEMENT RAPIDE :

Fixez une fiche de débit continu à la cloueuse. Son filetage est de 1/4 po (6,4 mm) N.P.T. Ajoutez une prise de connexion au tuyau à air. Pour obtenir des résultats optimaux, le raccord doit avoir un diamètre intérieur d'au moins 0,190 po (4,8 mm).



RÉGULATEURS :

La plupart des équipements d'alimentation d'air produisent des pressions dépassant la pression de fonctionnement maximale du P50, soit 55 lb/po² (3,9 kg/cm²). Un régulateur de pression doit donc être utilisé pour contrôler la pression de fonctionnement. Le débit d'air doit être suffisant pour l'utilisation d'air à l'installation.

CONDUITS :

Les conduits d'air doivent résister à un minimum de 85 lb/po² (6,0 kg/cm²) de pression nominale de fonctionnement (ou 150 pour cent de la pression maximum qui peut être produite par le système d'alimentation d'air).

CONSOMMATION D'AIR :

Le P50 exige 1,75 pi³/min (0,0496 m³/min) pour fonctionner à la cadence de 100 agrafes par minute à une pression de 55 lb/po² (3,9 kg/cm²). Considérez le régime de fonctionnement de l'outil pour déterminer le volume d'air requis. Ainsi, pour un débit de 50 agrafes par minute, vous aurez besoin de 50 % du 1,75 pi³/min (0,0496 m³/min) requis pour faire fonctionner l'outil à un débit de 100 agrafes par minute.

FILTRE :

La poussière et la vapeur d'eau dans l'air constituent des causes majeures de l'usure des outils pneumatiques. L'utilisation d'un filtre permettra d'obtenir de meilleures performances ainsi qu'une usure minimum de l'outil. Le filtre doit permettre un débit d'air suffisant pour une installation donnée. Il doit aussi demeurer propre afin de fournir une source d'air comprimé optimale à l'outil. Consultez les instructions du fabricant pour assurer une maintenance correcte de votre filtre. Un filtre sale et bouché a pour effet une baisse de pression susceptible de réduire les performances de l'outil.

CHARGEMENT DE LA PINCE AGRAFEUSE P50

ATTENTION:



Une **PROTECTION DES YEUX**, conforme aux normes ANSI et fournissant une protection contre les projectiles en provenance de l'**AVANT** et des **CÔTÉS**, doit **TOUJOURS** être portée par l'opérateur et les personnes présentes dans la zone de travail, lors du raccordement à une source d'air, du chargement, du fonctionnement et de la maintenance de l'outil. Une telle protection est indispensable pour vous protéger contre les attaches et débris projetés, susceptibles d'entraîner des blessures sérieuses.

L'employeur et/ou l'utilisateur doivent s'assurer de porter une bonne protection oculaire. L'équipement de protection doit être conforme à la norme ANSI Z87.1 et doit fournir une protection frontale et latérale. REMARQUE : Les lunettes sans coques latérales et les masques faciaux ne fournissent pas la protection nécessaire.

ATTENTION:

POUR PRÉVENIR TOUT ACCIDENT :

- Ne placez jamais la main ou une partie quelconque du corps sur la trajectoire de sortie des dispositifs de fixation lorsque la source d'alimentation est connectée.
- Ne pointez jamais l'outil vers une autre personne.
- Ne chahutez jamais.
- N'appuyez sur la gâchette que lorsque le nez de pose de l'outil est dirigé vers l'ouvrage.
- Veillez à toujours manipuler l'outil avec précaution.
- N'appuyez jamais sur la gâchette en chargeant l'outil.
- Déconnectez l'arrivée d'air avant d'effectuer des réglages.

1) Ouvrez le magasin :

Ramener le couvercle vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit verrouillé par l'étoquau.

2) Mettez les agrafes en place :

Insérez une barrette d'agrafes et poussez-la vers l'avant, dans la rainure.

Insérez une deuxième barrette d'agrafes.

3) Fermez le magasin :

Enfoncez le taquet de déblocage du verrouillage (situé à l'avant du couvercle du magasin) puis poussez le couvercle vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit verrouillé par l'étoquau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUTIL

PINCE PNEUMATIQUE, MODÈLE P50

MODEL	LAME DU SERTISSEUR	AGRAFES	REMARQUE :
P50-10B P50CL-10B P50CR-10B	Sertisseur standard Lame en C, gauche Lame en C, droite	Agrafes de 1/2 po (12,7 mm) SB103020 Agrafes de 5/8 po (15,9 mm) *Agrafes de 3/8 po (9,5 mm)* *(Les agrafes de 3/8 po (9,5 mm) exigent une navette spéciale)	L'utilisation de TOUTE autre longueur de patte d'agrafe avec ces modèles causera des dommages à l'outil.
P50-10C P50-5B	Sertisseur standard Sertisseur standard	Agrafes de 3/8 po (9,5 mm) SB103020 Agrafes de 3/8 po (9,5 mm) SB5019 1/2 po (12,7 mm), 5/8 po (15,8 mm)	

*Les agrafes 9,5 mm (3/8 po) exigent une navette spéciale. Voir la note de bas de page à la page 8 ou 9.

ATTENTION : Afin d'éviter d'endommager la pointe du mandrin, n'essayez pas d'utiliser cette pince si aucun matériau ne se trouve entre la navette et le sertisseur.

ACTIONNÉ À LA GÂCHETTE :


Le modèle actionné à la gâchette commence un cycle **UNIQUEMENT** lorsque la gâchette est enfoncee. Ce modèle ne comporte pas de bras de contact et ne doit être utilisé que si un bras de contact **NE PEUT PAS** être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'application. L'outil actionné à la gâchette effectuera un cycle chaque fois que la gâchette est enclenchée.

IDENTIFICATION DE MODÈLE :


BUTÉE DE DÉCLENCHEMENT
Identifié par :
GÂCHETTE NOIRE



DÉCLENCHEUR SÉQUENTIEL
Identifié par :
GÂCHETTE GRISE



ACTIONNÉ À LA GÂCHETTE
Identifié par :
GÂCHETTE NOIRE



MAINTENANCE DE L'OUTIL PNEUMATIQUE

ATTENTION: Lorsque vous travaillez avec des outils pneumatiques, veuillez observer les avertissements contenus dans le manuel et prêter une attention redoublée en cas de problème.

MISE EN GARDE : Ressort-poussee (ressort à force constante). Soyez vigilant lorsque vous utilisez le ressort. Il entoure un cylindre sans y être attaché. Si vous étirez le ressort au-delà de sa longueur, son extrémité se séparera du cylindre et le ressort pourrait vous blesser à la main en se rétractant. Notez aussi que les bords effilés du ressort sont coupants. Vérifiez qu'il n'est pas vrillé, afin qu'il puisse exercer la force prescrite.

PIÈCES DE RECHANGE :

Nous recommandons les pièces de rechange BOSTITCH. N'utilisez pas de pièces modifiées ou ne fournissant pas une performance équivalente à celle de l'équipement d'origine.

PROCÉDURE DE MONTAGE DES JOINTS :

Lors de la réparation d'un outil, assurez-vous que les pièces internes sont propres et lubrifiées. Utilisez le produit « O »-LUBE de Parker ou un équivalent sur tous les joints toriques. Avant l'assemblage, recouvrez chaque joint torique de lubrifiant. Utilisez un peu d'huile sur les surfaces mobiles et les axes. Après le râssemblement et avant de procéder au test, ajoutez quelques gouttes de lubrifiant pour outil pneumatique BOSTITCH dans la garniture de conduite d'air.

PRESSION ET VOLUME DE L'ALIMENTATION D'AIR :

Le volume d'air est aussi important que la pression. Le volume d'air fourni à l'outil peut être inadéquat en raison de garnitures et conduits trop justes, ou en raison de la présence de poussière ou d'eau dans le système. Un débit d'air restreint empêchera que l'outil reçoive suffisamment d'air, même si la pression est haute. Il en résulte un fonctionnement ralenti, un défaut d'alimentation ou une force motrice réduite. Avant de rechercher l'existence éventuelle de ces problèmes, retracez le parcours de l'alimentation d'air de l'outil à la source. Notez l'existence possible de tout élément susceptible de diminuer la circulation de l'air vers l'outil, comme un conduit ou une garniture à rotule obstrués, ou un point inférieur contenant de l'eau.

LUBRIFICATION

Une lubrification fréquente mais sans excès est nécessaire pour assurer un fonctionnement optimal. Les pièces internes sont lubrifiées par l'ajout d'huile via la conduite d'air. Utilisez le lubrifiant pour outil pneumatique BOSTITCH, Mobil Velocite n° 10, ou un équivalent. N'utilisez pas d'huile détergente ni d'additifs. Ces lubrifiants accélèrent l'usure des joints et des butées de l'outil, ce qui a un effet négatif sur les performances et la fréquence d'entretien.

Si aucun lubrifiant de conduite d'air n'est utilisé, ajoutez de l'huile dans le raccord d'air de l'outil une ou deux fois par jour. Quelques gouttes suffisent. Tout excès s'accumule dans l'outil et apparaîtra lors du cycle d'échappement.

DÉPANNAGE

La navette transperce le matériau :Pression trop élevée; patte d'agrafe trop courte.

La patte d'agrafe plie et

s'aplatit contre la surface de travail :Patte d'agrafe trop longue; navette n'atteignant pas l'ouvrage à cause du joint torique usé du piston de la navette.

Le mandrin transperce le matériau :Butée du piston du mandrin trop usée.

L'agrafe s'éjecte du nez de pose avant

le contact de la navette sur la pièce :Joint torique du piston de la navette trop usé; pression d'air excessive.

L'agrafe s'éjecte de l'ouverture arrière

de la navette.....Joint torique du piston du mandrin trop usé.

Fuite d'air par l'orifice d'échappement :Joint torique du piston supérieur du mandrin trop usé;
Joint torique du piston supérieur de la navette trop usé; siège de la tige de soupape usé.

Fuite d'air par le nez de pose :Joint torique du piston inférieur du mandrin trop usé; joint torique du piston de la navette trop usé.

Chute d'agrafes dans la rainure

pour agrafes :Ressorts d'alimentation surmenés; ressorts d'alimentation cassés; poussoir grippé sur le noyau du magasin;
saleté à l'intérieur du magasin; pression d'air excessive.

DÉBLOCAGE :

N'essayez pas de dégager des agrafes coincées en actionnant l'outil :

1. Débranchez l'arrivée d'air.
2. Ramenez vers vous le montage guide supérieur et les agrafes.
3. Abaissez la navette.
4. Retirez l'agrafe coincée soit par l'ouverture à l'arrière de la navette ou par la rainure derrière le montage du magasin.

Pour dégager une obstruction causée par une agrafe détachée ou si la procédure ci-dessus n'a pas réussi :

1. Assurez-vous que l'arrivée d'air est débranchée et que le guide supérieur est ramené vers vous.
2. Retirez les agrafes.
3. Détachez le ressort du magasin du bloc du magasin.
4. Soulevez l'arrière du magasin puis ramenez celui-ci vers vous.
5. Retirez l'agrafe coincée.
6. Glissez le magasin vers l'avant, en alignant les goupilles localisatrices avec les trous du guide.
7. Poussez l'arrière du magasin; la goupille dans le magasin, le bloc s'insère dans le trou du bâti.
8. Réinsérez le ressort du magasin dans le bloc du magasin.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES D'ENTRETIEN :

Ces pièces filetées ont été assemblées à l'aide d'un adhésif frein-filet de plastique. Elles doivent être remplacées dans un centre de service Bostitch. Toutefois, si un remplacement sur le terrain devient nécessaire, elles peuvent être séparées en chauffant les pièces à une température d'environ 450 °F (232 °C); l'adhésif deviendra plastique. Nettoyez bien toutes les pièces. Dégarez les filets avec le solvant Loctite n° 75559, appliquez le Loctite n° 277, puis assemblez. Laissez le scellant sécher 30 à 60 minutes, à la température ambiante.

REMARQUE : L'ouverture entre la navette et le sertisseur peut être modifiée pour des applications spéciales. Elle ne doit toutefois jamais être accrue à plus de 31/32 po (24,6 mm) maximum pour les pinces standard et pointues, et les pinces à lame pour matelassé et à plus de 27/32 po (21,4 mm) pour les pinces à lame en C. Elle peut être réduite en retirant le séparateur du sertisseur entre ce dernier et le bâti. Si le séparateur est enlevé, assurez-vous de vérifier la longueur des vis de montage du sertisseur. Vérifiez qu'elles ne heurtent pas le magasin lorsqu'elles sont remplacées. Coupez les vis au besoin, ou utilisez des vis plus courtes.

Assurez-vous de vérifier régulièrement que tous les écrous et vis sont bien serrés. Faites attention de ne pas foirer les filets au moment de serrer les dispositifs de fixation.

Vérifiez aussi les butées à intervalles périodiques. Une butée usée doit être remplacée avant que des dommages surviennent aux pièces connexes. Pour les vérifier, coupez l'arrivée d'air puis retirez le capuchon et le piston. Vérifiez l'usure des butées et remplacez-les au besoin.

REEMPLACEMENT DES LAMES DU SERTISSEUR :

1. Retirez le pivot et la vis de retenue sous la lame du sertisseur.
2. Assemblez le nouveau sertisseur, en laissant le pivot et la vis de retenue légèrement desserrés.
3. Insérez une seule agrafe dans la rainure de la navette, tout en laissant ses pointes ressortir.
4. Abaissez la navette jusqu'à ce que l'agrafe touche au sertisseur.
5. Alignez le sertisseur avec les pointes de l'agrafe en tournant les vis d'alignement du sertisseur dans le bâti.
6. Une fois le sertisseur correctement aligné, serrez d'abord la vis du pivot, puis serrez la vis de retenue.

REEMPLACEMENT DE LA NAVETTE :


1. Retirez la lame du sertisseur.
2. Débranchez le magasin et ramenez-le vers l'arrière.
3. Retirez le nez de pose.
4. Abaissez la navette le plus possible puis retirez les vis de retenue pour débrancher la navette.

REEMPLACEMENT DU PISTON DU MANDRIN OU DU MANDRIN :

1. Retirez le capuchon et la butée de tête du piston.
2. Débranchez le magasin et ramenez-le vers l'arrière.
3. Retirez le montage du piston de la navette.
4. Retirez la bague de retenue du piston.
5. Retirez le montage du piston du mandrin.

MISE EN GARDE : Les articles 12 et 26 doivent être assemblés dans la direction illustrée. La dent de retenue sur le mandrin ainsi que le côté long du piston doivent faire face au devant de l'outil. Ne faites pas tourner ces pièces.

PIÈCES SPÉCIFIQUES DES MODÈLES POUR LAME EN C		
45	P50137	Sertisseur
46	UA1804.7	Vis à tête plate creuse hexagonale 4-40 X 1/4 po (6,4 mm)
ENSEMBLES - COMMANDE SPÉCIALE		
Ensemble pour butée arrière P50157 (pour les modèles P50-10B et P50P-10B et P50-5B)		
47	P50150	Butée arrière
48	UA3806.3	Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 10-32 X 3/8 po (3,5 mm)
49	PW10.5	Rondelle
PIÈCE - COMMANDE SPÉCIALE		
(utilisé uniquement avec le bâti P50211A)		
50	P50152A	Sertisseur pour matelas
43	P50151	Séparateur
ENSEMBLES - COMMANDE SPÉCIALE		
(non illustrés)		
P50K1	Ensemble de télécommande avec soupape de pied et sertisseur	
P50181	Ensemble pour télécommande	
100348	P50 Magasin de recharge	



* IMPORTANT : CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS SPÉCIALES D'ENTRETIEN, PAGE 7
• REMARQUE : POUR LES AGRAFES SB1030203/8, UTILISEZ LA NAVETTE P50191

N° D'ARTICLE	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	UA3808.1	Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 10-32 X 1/2 po (12,7 mm)
2	P50115A	Tige
3	P50114	Barillet
4	86458	Joint torique
5	UB2112.2	Goupille, 3/32 diamètre X 3/4 po (19,1 mm)
6	P50119	Gâchette
7	P50129	Broche
8	85018	Anneau en E
9	P50196	Piston de navette
10	P50108	Butée de piston du mandrin
11	P50104	Chemise
12	P50118	Piston du mandrin
13	87112	Joint torique
14	87137	Joint torique
15	87115	Anneau à ressort interne
16	87113	Joint torique
17	850682	Joint torique
18	P50106	Butée de tête de piston
19	P50120	Joint d'étanchéité
20	P50102	Capuchon
22	P50107	Butée de piston de la navette
23	P50105	Guide
24	UA3804.6	Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 10-32 X 1/4 po (6,4 mm)
25	SW10E	Rondelle frein #10
27	P50167	Bloc pour goupille d'arrêt
29	P50169	Goupille du rouleau à ressort
30	P50168	Rouleau à ressort
31	P50172	Poussoir
32	P50171A	Assemblage guide supérieur
34	P50177	Ressort d'alimentation
35	P50175	Goupille du ressort d'alimentation
36	P50173	Goupille d'arrêt
37	P50174	Ressort de goupille d'arrêt
51	159923	Étiquette d'avertissement du P50
52	P50197	Ressort du magasin
53	P50210	Étiquette d'avertissement du P50
54	P50217	Pince du magasin
55	P50218	Ressort
56	UB2808.1	Goupille élastique 3/16 X 1/2 po (12,7 mm) de long.
57	UB2112.2	Goupille élastique 3/16 X 3/4 po (19,1 mm) de long.

PIÈCES VARIABLES

NUMÉRO DE MODÈLE	NUMÉRO D'ARTICLE ET DESCRIPTION									
	26	28	33†	38	39	40	41	42	43	44
	MANDRIN	NAVETTE	ASSEMBLAGE COEUR DU BOÎTIER	BÂTI	VIS D'ASSEMBLAGE À TÊTE CREUSE	VIS D'ARRÊT	SERTISSEUR	VIS À TÊTE PLATE	SÉPARATEUR	RONDELLE
P50-10B P50CL-10B P50CR-10B	P50121 - +	• P50186 • - • -	P50213A - -	P50211A P50212A -	UA4824.2 UA4812.1 -	UA4816.12 UA4808.4 -	P50116A P50138 P50117	UA5824.5 UA5816.7 -	P50151 - -	LW14 - -
P50-5B	P50187	* P50188	P50215A	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14
P50-5C	P50187	103507	104137	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14
P50-10C	P50121	P50191	P50214A	P50211A	UA4824.2	UA4816.12	P50116A	UA5824.5	P50151	LW14

*REMARQUE : POUR LES AGRAFES SB50193/8, UTILISEZ LA NAVETTE 103507

*REMARQUE : POUR LES AGRAFES SB1030203/8, UTILISEZ LA NAVETTE P50191

†REMARQUE : L'ARTICLE 33, SOIT L'ASSEMBLAGE COEUR DU BOÎTIER, NE COMPREND PAS LES ARTICLES 27, 29-32, 34-37 NI 54-57.

**NOTES AND RECORDS
NOTAS Y REGISTROS
REMARQUES ET RAPPORTS**