


# CRAFTSMAN®

E  
ES  
F

## CMHT77620 & CMHT77621

### User Manual




[www.CRAFTSMAN.com](http://www.CRAFTSMAN.com)

Please read these instructions before operating the product.





## Figures

(A)





**B**



**2**

**3**


**5**




**4**

## Figures

C



D



# Contents

- Stud Sensor Information
- User Safety
- Battery Safety
- Installing AAA Batteries
- Using the Stud Sensor
- Maintenance
- Troubleshooting
- Service and Repairs
- Warranty
- Specifications

## Stud Sensor Information

The Stud Sensor CMHT77620/CMHT77621 uses electronic signals to locate the center of wood or metal studs, or live AC wires through drywall or other common building materials.

### PLEASE NOTE:

- The stud sensor will not detect objects in concrete, mortar, block, brick work, plaster, carpeting, foil-faced materials, metallic surfaces, or ceramic tile.
- The stud sensor is not designed to locate non-ferrous or plastic objects, such as pipes.

Once the center of a wood or metal stud has been detected in one pass across the surface, the Stud Sensor CMHT77620/CMHT77621 turns on an LED and sounds an audible tone. A marking hole allows you to easily note the stud center

## User Safety

### Safety Guidelines

*The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.*

**⚠ WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury.

**⚠ CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**NOTICE:** Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

If you have any questions or comments about this or any CRAFTSMAN® tool, go to <http://www.CRAFTSMAN.com>.



### WARNING:

*Read and understand all instructions. Failure to follow the warnings and instructions in this manual may result in serious personal injury.*

### SAVE THESE INSTRUCTIONS



### WARNING:

*The following label information can be found on your tool for your safety.*



### CAUTION:

*Protect your eyes. Wear safety goggles.*



### WARNING:

*This tool is not a measuring device and should not be used as a substitute for a voltmeter.*



### WARNING:

*The LED or Live Wire Detection symbol on the display is just an indicator and in some situations the voltage detection option may not accurately indicate the presence of voltage in a wall in the event of internal device failure or improper operation, and therefore should not be solely relied upon for identification of the presence of hazardous voltages. Other evidence, such as construction blueprints or visual identification of wiring or conduit entry points should also be utilized.*

*Always follow proper safety practices and use a separate detection method to verify a de-energized condition prior to commencing work.*



### WARNING:

*Always turn off AC power when working near wiring.*



### WARNING:

*Shielded wires or wires in metal conduits, casings, metalized walls, or thick, dense walls may not be detected.*

**CAUTION:**

*Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Depending on the work conditions, wearing protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, and hearing protection will reduce the risk of personal injury.*

**IMPORTANT SAFETY NOTICE**

Ensure proper detection of live wires. Always hold the Stud Sensor CMHT77620/CMHT77621 in the handle area only. Grasp between fingers and thumb while making contact with your palm (Figure (C)).

**NOTE:** Static electrical charges that can develop on drywall and other surfaces will spread the voltage detection area many inches on each side of the actual electrical wire. To aid in locating the wire position, scan holding the unit  $\frac{1}{2}$ " (13mm) away from the wall surface or place your other hand on the surface approximately 12" (305mm) from the sensor.

**Battery Safety****WARNING:**

*Batteries can explode, or leak, and can cause injury or fire. To reduce this risk:*

- Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and package.
- Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -), as marked on the battery and the equipment.
- Do not short battery terminals.
- Do not charge disposable batteries.
- Do not mix old and new batteries. Replace all batteries at the same time with new batteries of the same brand and type.
- Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep batteries out of reach of children.

**Installing AAA Batteries**

Load two new AAA batteries in the CMHT77620/CMHT77621 stud sensor.

1. On the bottom of the laser, lift up the latch (Figure (B) (1)) to unlock the battery compartment cover.
2. Move the cover upward (Figure (B) (2)) and remove it once it separates from the stud sensor.
3. Insert two new, high-quality AAA batteries, making sure to position the - and + ends of each battery as noted inside the battery compartment (Figure (B) (3)).
4. Place the cover back on the stud sensor.
  - Insert the two pins at the top of the cover into the holes in the stud sensor (Figure (B) (4)).
  - Slowly lower the cover and press down until the latch locks securely on the stud sensor (Figure (B) (5)).
5. Press to test the stud sensor.
  - All the LEDs except the green Power LED should illuminate for a second and then turn off.
  - Whenever you press , the green Power LED should illuminate to indicate that the batteries are good. If this LED blinks or does not illuminate, change the batteries.

**Using the Stud Sensor**

The stud sensor will help you find wood or metal studs, and AC voltage behind drywall.

- CMHT77620 will work on up to 3/4" (19mm) thick drywall.
- CMHT77621 will work on up to 1.5" (38mm) thick drywall.
- CMHT77620 and CMHT77621 will detect AC voltage through up to 2" (50.8mm) thick drywall.
- When AC voltage is found, the stud sensor will sound a few short (alternating) beeps and light the AC LED (Figure (A) (3)).
- When the center of a stud is found, the stud sensor will sound one longer (constant) beep and light the center LED (Figure (A) (5)).
- When live AC and the center of a stud are both found, the stud sensor will sound both the long beep and the short beeps, and light the center and AC LEDs.

## Finding a Stud

1. To hold the stud sensor, place your thumb on one side of the stud sensor, your pointer finger and your palm over the center of the stud sensor, and the rest of your fingers on the same hand on the other side of the stud sensor (Figure **(C)**).
2. Position the stud sensor flat against the wall and parallel to a door or window on the same wall, which give you an indication of how the studs are positioned behind the wall.
3. Without moving the stud sensor, use your pointer finger to press and hold  until all the LEDs (except the green Power  LED) turn off (1 sec).
4. While still pressing , SLOWLY move the stud sensor to the left or the right on the wall.
5. As you move the stud sensor, watch the stud sensor LEDs.
  - If  lights (Figure **(A)(7)**), move the stud sensor to the left to find the nearest stud.
  - If  lights (Figure **(A)(4)**), move the stud sensor to the right to find the nearest stud.
  - If live AC voltage is found within 6"-18" (.15m - .5m) of the stud sensor's current position, the AC LED (Figure **(A)(3)**) will illuminate and you will hear a few short beeps.
  - If live AC voltage is found near the center of a stud, both the AC LED and the center red LED (Figure **(A)(5)**) will illuminate and the stud sensor will sound the short alternating beeps (AC found) followed by a longer constant beep (stud center found), and repeat these beeps until you stop pressing .

## Finding Live AC

1. To hold the stud sensor, place your thumb on one side of the stud sensor, your pointer finger and your palm over the center of the stud sensor, and the rest of your fingers on the same hand on the other side of the stud sensor (Figure **(C)**).
2. Gently place the stud sensor flat against the wall and parallel to a door or window on the same wall, which give you an indication of how the studs are positioned behind the wall.
3. Without moving the stud sensor, press and hold  until all the LEDs (except the green Power  LED) turn off (1 sec).

4. While still pressing , SLOWLY move the stud sensor to the left or the right on the wall.
5. As you move the stud sensor, watch the LEDs and listen for beeps. The AC LED (Figure **(A)(3)**) will start illuminating and the stud sensor will sound a cadenced beep from a typical distance of 6"-18" (.15m - .5m) away from the live AC. Since AC wires are usually attached to studs, the directional LEDs will help you find live AC wires that may be attached to the nearest stud.
  - If  lights (Figure **(A)(7)**), move the stud sensor to the left to find the nearest stud.
  - If  lights (Figure **(A)(4)**), move the stud sensor to the right to find the nearest stud.
  - If live AC voltage is found within 6"-18" (.15m - .5m) of the stud sensor's current position, the AC LED (Figure **(A)(3)**) will illuminate and you will hear a few short beeps.
  - If live AC voltage is found near the center of a stud, both the AC LED and the center red LED (Figure **(A)(5)**) will illuminate and the stud sensor will sound the short alternating beeps (AC found) followed by a longer constant beep (stud center found), and repeat these beeps until you stop pressing .

## Maintenance

- When the stud sensor is not in use, clean the exterior parts with a damp cloth, wipe the stud sensor with a soft dry cloth to make sure it is dry.
- Although the stud sensor exterior is solvent resistant, NEVER use solvents to clean the stud sensor.
- Store the stud sensor in a clean location at a temperature between -67 °F (-55 °C) and 158 °F (70 °C).

# Troubleshooting

## The ⚡ LED is Blinking

The battery power is low.

- Check the AAA batteries to make sure:
  - Each battery is installed correctly, according to (+) and (−) listed inside the battery compartment.
  - The battery contacts are clean and free of rust or corrosion.
  - The batteries are new, high-quality batteries to reduce the chance of battery leakage.
- Make sure the AAA batteries are in proper working condition. If in doubt, try installing new batteries.

## The ⚡ LED does not Turn On

There is no battery power.

- Install two new, high-quality, name-brand AAA batteries in the stud sensor.
- Make sure each battery is installed correctly, according to (+) and (−) listed inside the battery compartment.

## The Stud Sensor is not Finding Studs

- Make sure the batteries are working.
- Make sure you have placed the stud sensor on a wall made of drywall or another common building material. The stud sensor will not work on walls made of concrete, mortar, block, brick work, plaster, carpeting, foil-faced materials, metallic surfaces, or ceramic tile.
- Make sure you have placed the stud sensor flat against the wall, the stud sensor is in a vertical position (parallel to a door or window), and you are pressing and holding the center button as you move the stud sensor **SLOWLY** against the wall.
- Make sure the wall is not too thick. CMHT77620 can be used on walls  $\leq .75"$  (19mm) thick and CMHT77621 can be used on walls  $\leq 1.5"$  (38mm) thick.
- Make sure the wall has a smooth surface.
- Make sure the temperature is within the specified **Operating Range and Relative Humidity**.

## Service and Repairs

**Note:** Disassembling the tool will void all warranties on the product.

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury. To locate your nearest CRAFTSMAN service center, go to <http://www.CRAFTSMAN.com>.

## Limited Warranty

Duration of coverage may vary; check product instructions for precise length of coverage.

### WARRANTY SERVICE

To obtain the warranty coverage stated below, return a defective product with proof of sale to the retailer from which it was purchased.

### CRAFTSMAN LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale, this product is warranted against defects in material or workmanship.

WITH PROOF OF SALE, a defective product will be replaced free of charge.

This warranty does not cover expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period.

This warranty applies for only 90 days from the date of sale if this product is ever used while providing commercial services or if rented to another person.

# Specifications

	<b>CMHT77620</b>	<b>CMHT77621</b>
Detect Wood Studs	up to .75" (19mm) thick drywall	up to 1" (25mm) thick drywall
Detect Metal Studs	up to .75" (19mm) thick drywall	up to 1.5" (38mm) thick drywall
Detect Live AC Wire 110V @ 60 Hz (220V @ 50Hz)	up to 2" (50.8mm) thick drywall from a distance of 6"-18" (.15 m-.5 m) AC LED will illuminate	
Accuracy - Center of Wood stud	+/- 1/4" (6.4mm) under 1/2" - 3/4" (12.7mm - 19mm) thick drywall	+/- 1/4" (6.4mm) under 1/2" - 1.5" (12.7mm - 38mm) thick drywall
Accuracy - Center of Metal stud	+/- 1/4" (6.4mm) under 1/2" - 3/4" (12.7mm - 19mm) thick drywall	+/- 1/4" (6.4mm) under 1/2" - 1.5" (12.7mm - 38mm) thick drywall
Power Source	2 AAA (1.5V) size batteries (3V DC)	
Battery Life	≤ 20 hrs of continual use at <2.4V (+/- 0.3V), Power LED will flash to indicate low battery	
Automatic Calibration	Yes	
Automatic Shutoff when release On button	Yes	
Non-marring Surface	Yes	
Relative Humidity	35% - 55%	
Operating Temperature	32°F to 122°F (0°C to 50°C)	
Storage Temperature	-67°F to 158°F (-55°C to 70°C)	

# Contenido

- Información de Sensor de Postes
- Seguridad de usuario
- Seguridad de batería
- Instalación de Baterías AAA
- Uso del Sensor de Postes
- Mantenimiento
- Solución de problemas
- Servicio y Reparaciones
- Garantía
- Especificaciones

## Información de Sensor de Postes

El sensor de postes CMHT77620/CMHT77621 utiliza señales electrónicas para ubicar el centro de los postes de madera o metal, o los cables de CA activos a través de paneles de yeso u otros materiales de construcción comunes.

### TENGA EN CUENTA:

- El sensor de postes no detectará objetos en concreto, mortero, bloques, ladrillos, yeso, alfombras, materiales con revestimiento metálico, superficies metálicas o baldosas de cerámica.
- El sensor de postes no está diseñado para ubicar objetos no ferrosos o plásticos, como tuberías.

Una vez que se ha detectado el centro de un poste de madera o metal en una pasada a través de la superficie, el sensor de postes CMHT77620/CMHT77621 enciende un LED y emite un tono audible. Un orificio de marcado le permite indicar fácilmente el centro del poste.

## Seguridad del usuario

### Guías de Seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de severidad para cada palabra de señal. Por favor lea el manual y ponga atención a estos símbolos.

- ⚠ ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en lesiones serias.



**PRECAUCIÓN:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en lesiones menores o moderadas.

**AVISO:** Indica una práctica no relacionada con lesiones personales que, si no se evita, puede resultar en daño a la propiedad.

Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre esta o cualquier herramienta CRAFTSMAN®, visite <http://www.CRAFTSMAN.com>.



### ADVERTENCIA:

**Lea y entienda todas las instrucciones.** La falla en seguir las advertencias e instrucciones en este manual puede resultar en lesiones personales serias.

### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



### ADVERTENCIA:

La información de la etiqueta siguiente se puede encontrar en su herramienta para su seguridad.



### PRECAUCIÓN:

Proteja sus ojos. Use gafas de seguridad.



### ADVERTENCIA:

Esta herramienta no es un dispositivo de medición y no debe usarse como sustituto de un voltmímetro.



#### ADVERTENCIA:

El LED o el símbolo Live Wire Detection en la pantalla es sólo un indicador y en algunas situaciones la opción de detección de voltaje puede no indicar con precisión la presencia de voltaje en una pared en caso de falla interna del dispositivo o funcionamiento incorrecto, y por lo tanto no se debe confiar únicamente para la identificación de la presencia de voltajes peligrosos. También se debe utilizar otra evidencia, como planos de construcción o identificación visual del cableado o puntos de entrada al conducto.

Siempre siga las prácticas de seguridad adecuadas y use un método de detección separado para verificar una condición de desenergización antes de comenzar a trabajar.



#### ADVERTENCIA:

Siempre apague la energía CA cuando trabaje cerca del cableado.



#### ADVERTENCIA:

Es posible que no se detecten cables o cables blindados en los conductos metálicos, carcásas, paredes metalizadas o paredes gruesas y densas.



#### PRECAUCIÓN:

Use equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. Dependiendo de las condiciones de trabajo, usar equipo de protección tal como una máscara de polvo, zapatos de seguridad anti-deslizantes, casco, y protección auditiva reducirá el riesgo de lesiones personales.

### AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Asegure la detección adecuada de cables activos. Siempre sostenga el sensor de postes CMHT77620/CMHT77621 únicamente en el área de la manija. Sujete entre los dedos y el pulgar mientras hace contacto con la palma (Figura C).

**NOTA:** Las cargas eléctricas estáticas que pueden desarrollarse en los paneles de yeso y otras superficies extenderán el área de detección de voltaje varias pulgadas a cada lado del cable eléctrico real. Para ayudar a ubicar la posición del cable, escaneo sosteniendo la unidad a  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) de distancia de la superficie de la pared o coloque la otra mano sobre la superficie a aproximadamente a 12" (305 mm) del sensor.

## Seguridad de la batería



#### ADVERTENCIA:

Las baterías pueden explotar, o tener fugas, y pueden causar lesiones personales o incendios. Para reducir este riesgo:

- *Siga todas las instrucciones y advertencias colocadas en las etiquetas y el paquete de las baterías.*
- *Siempre inserte las baterías correctamente respecto a la polaridad (+ y -), como está marcado en la batería y el equipo.*
- *No ponga en corto las terminales de la batería.*
- *No cargue las baterías desecharables.*
- *No mezcle baterías nuevas y viejas. Cambie todas las baterías al mismo tiempo con baterías nuevas del mismo tipo y marca.*
- *Retire las baterías descargadas de inmediato y desecharlas conforme a los códigos locales.*
- *No deseche las baterías en fuego.*
- *Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.*

### Instalación de Baterías AAA

Cargue dos baterías AAA nuevas en el sensor de postes CMHT77620 o CMHT77621.

1. En la parte inferior del detector de estructuras, levante el enganche (Figura B (1)) para abrir la tapa del compartimento de las pilas.
2. Mueva la cubierta hacia arriba (Figura B (2)) y retirela una vez que se separe del sensor de postes.
3. Inserte dos nuevas baterías AAA de alta calidad, asegurándose de colocar los extremos - y + de cada batería como se indica en el interior del compartimento de baterías (Figura B (3)).
4. Coloque la cubierta de nuevo en el sensor de postes.
  - Inserte las dos clavijas en la parte superior de la cubierta en los orificios en el sensor de postes (Figura B (4)).
  - Baje lentamente la tapa y presione hacia abajo hasta que el seguro se bloquee firmemente en el sensor de postes (Figura B (5)).

5. Presione  para probar el sensor de postes.
  - Todos los LED excepto el LED de energía verde  se deben iluminar por un segundo y después apagarse.
  - Siempre que presione , el LED de energía verde  se debe iluminar para indicar que las baterías están en buenas condiciones. Si este LED parpadea o no se ilumina, cambie las baterías.

## Uso del Sensor de Postes

El sensor de postes lo ayudará a encontrar postes de madera o metal y voltaje CA detrás de paneles de yeso.

- CMHT77620 funcionará en paneles de yeso de hasta 3/4" (19mm).
- CMHT77621 funcionará en paneles de yeso de hasta 1.5" (38 mm) de espesor.
- CMHT77620 y CMHT77621 detectarán el voltaje de CA a través de paneles de yeso de hasta 2" (50.8mm) de espesor.
- Cuando se encuentre voltaje CA, el sensor de postes proporcionará unos cuantos sonidos cortos (alternados) e eliminará el LED de CA (Figura A(3)).
- Cuando se encuentra el centro de un poste, el sensor de postes proporciona un sonido más largo (constante) y enciende el LED central (Figura A(5)).
- Cuando se encuentran tanto CA activo como el centro de un poste, el sensor de postes proporcionará un sonido largo y un sonido corto, y encenderá los LED central y de CA.

### Encontrar un Poste

1. Para sostener el sensor de postes, coloque el pulgar en un lado del sensor de postes, el dedo índice y la palma sobre el centro del sensor de postes, y el resto de los dedos en la misma mano en el otro lado del sensor de postes (Figura C).
2. Coloque el sensor de postes plano contra la pared y paralelo a una puerta o ventana en la misma pared, lo que le dará una indicación de cómo los postes están ubicados detrás de la pared.
3. Sin mover el sensor de espárrago, mantenga presionado  hasta que todos los LED (excepto el LED verde de  encendido) se apaguen (1 segundo).

4. Mientras sigue presionando , mueva **LENAMENTE** el sensor de postes hacia la izquierda o hacia la derecha en la pared.
5. A medida que mueve el sensor de postes, mire los LED del sensor de postes.
  - Si  se ilumina (Figura A(7)), mueva el sensor de postes a la izquierda para encontrar el poste más cercano.
  - Si  se ilumina (Figura A(4)), mueva el sensor de postes a la derecha para encontrar el poste más cercano.
6. Cuando el LED central (Figura A(5)) se ilumina y escucha un sonido constante, el sensor de postes encontró el centro de un poste (Figura D(1)).
  - DEJE de mover el sensor de postes.
  - DEJE de presionar  (Figura D(2)).
7. A través del orificio en el sensor de postes (Figura D(3)), use un lápiz para marcar la posición actual como el centro del poste.
8. Para encontrar otro poste en la pared, repita los mismos pasos.

### Encontrar CA activa

1. Para sostener el sensor de postes, coloque el pulgar en un lado del sensor de postes, el dedo índice y la palma sobre el centro del sensor de postes, y el resto de los dedos en la misma mano en el otro lado del sensor de postes (Figura C).
2. Coloque suavemente el sensor de postes plano contra la pared y paralelo a una puerta o ventana en la misma pared, que le dan una indicación de cómo los postes se colocan detrás de la pared.
3. Sin mover el sensor de espárrago, mantenga presionado  hasta que todos los LED (excepto el LED verde de  encendido) se apaguen (1 seg.).
4. Mientras sigue presionando , mueva **LENAMENTE** el sensor de postes hacia la izquierda o hacia la derecha en la pared.

5. A medida que mueve el sensor de postes, mire los LED y escuche los sonidos. El LED CA (Figura A③) comenzará a iluminarse y el sensor de postes proporcionará un sonido con ritmo desde 12"-18" (0.3 m - 0.5 m), una distancia típica desde el voltaje CA activo. Debido a que los cables de CA generalmente están conectados a los postes, los LED direccionales lo ayudarán a encontrar cables de CA activo que pueden estar conectados al poste más cercano.

- Si  se ilumina (Figura A⑦), mueva el sensor de postes a la izquierda para encontrar el poste más cercano.
- Si  se ilumina (Figura A④), mueva el sensor de postes a la derecha para encontrar el poste más cercano.
- Si se encuentra CA activo dentro de 12"-18" (.3m - .5m) de la posición actual del sensor de postes, el LED de CA (Figura A③) se iluminará y escuchará unos cuantos sonidos cortos.
- Si se encuentra voltaje de CA activo cerca del centro de un poste, tanto el LED de CA como el LED rojo central (Figura A⑤) se iluminarán y el sensor de postes emitirá un sonido corto alterno (CA encontrado) seguido de un sonido constante más largo (centro de perno encontrado), y repite estos sonidos hasta que deje de presionar .

## Mantenimiento

- Cuando el sensor de postes no esté en uso, límpie las partes exteriores con un paño húmedo, límpie el sensor de postes con un paño suave y seco para asegurarse que esté seco.
- Aunque el exterior del sensor de postes es resistente a los solventes, NUNCA use solventes para limpiar el sensor de postes.
- Guarde el sensor de postes en un lugar limpio a una temperatura entre -67 °F (-55 °C) y 158 °F (70 °C).

# Solución de problemas

## El LED parpadea

La energía de la batería es baja.

- Verifique las baterías AAA para asegurarse que:
  - Cada batería esté instalada correctamente, de acuerdo con (+) y (-) enumerados dentro del compartimento de la batería.
  - Los contactos de la batería están limpios y libres de óxido o corrosión.
  - Las baterías son baterías nuevas de alta calidad para reducir la posibilidad de fugas de la batería.
- Asegúrese que las baterías AAA estén en buenas condiciones de operación. En caso de duda, intente instalar baterías nuevas.

## El LED no enciende

No hay energía de la batería.

- Instale dos nuevas pilas AAA de alta calidad en el sensor de postes.
- Asegúrese que cada batería esté instalada correctamente, de acuerdo con (+) y (-) indicados dentro del compartimento de la batería.

## El sensor de postes no encuentra postes

- Asegúrese que las baterías estén en buenas condiciones.
- Asegúrese de haber colocado el sensor de postes en una pared hecha de paneles de yeso u otro material de construcción común. El sensor de postes no funcionará en paredes hechas de concreto, mortero, bloques, ladrillos, yeso, alfombras, materiales con revestimiento metálico, superficies metálicas o baldosas de cerámica.
- Asegúrese de haber colocado el sensor de postes plano contra la pared, el sensor de espárrago está en una posición vertical (paralela a una puerta o ventana), y está presionando y manteniendo presionado el botón central mientras mueve el sensor de postes **LENTAMENTE** contra la pared.
- Asegúrese que la pared no sea demasiado gruesa. CMHT77620 se puede usar en paredes  $\leq .75"$  (19mm) de espesor y CMHT77621 se puede usar en paredes  $\leq 1.5"$  (38mm) de espesor.

- ES
- Asegúrese que la pared tenga una superficie lisa.
  - Asegúrese que la temperatura esté dentro del **Rango de operación** y Humedad relativa especificados.

## Servicio y reparaciones

**Nota:** Desensamblar la herramienta anulará todas las garantías del producto.

Para garantizar la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y el ajuste deben ser realizados por centros de servicio autorizados.

El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado puede ocasionar lesiones. Para localizar a su centro de servicio CRAFTSMAN más cercano, visite <http://www.CRAFTSMAN.com>.

## Garantía limitada

La duración de la cobertura puede variar; revise las instrucciones del producto para confirmar la extensión de la cobertura.

### SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener la cobertura de la garantía enunciada a continuación, devuelva el producto defectuoso junto con un comprobante de venta al vendedor minorista donde lo compró.

### GARANTÍA LIMITADA CRAFTSMAN

DURANTE 1 AÑO desde la fecha de venta, este producto tiene una garantía contra defectos en sus materiales o mano de obra.

CON LA PRUEBA DE VENTA, se reemplazará el producto defectuoso sin costo.

Esta garantía no cubre partes consumibles que se pueden gastar con el uso normal durante el período de garantía.

Esta garantía aplica solo durante 90 días desde la compra si este producto se usa al realizar servicios comerciales o si se alquila a otra persona.

# Especificaciones

	CMHT77620	CMHT77621
Detectar postes de madera	panel de yeso de hasta 0.75" (19mm) de espesor	panel de yeso de hasta 1" (25mm)
Detectar postes de metal	panel de yeso de hasta 0.75" (19mm) de espesor	panel de yeso de hasta 1.5" (38mm)
Detectar cable de CA activo 110V @ 60 Hz (220V @ 50Hz)	panel de yeso hasta 2" (50.8mm) de espesor desde una distancia de 6"-18" (0.15 m - 0.5 m) se iluminará el LED de CA	
Precisión - Centro de Poste de madera	+/- 1/4" (6.4mm) bajo panel de yeso de 1/2" - 3/4" (12.7mm - 19mm) de espesor	+/- 1/4" (6.4mm) bajo panel de yeso de 1/2" - 1.5" (12.7mm - 38mm) de espesor
Precisión - Centro de Poste de metal	+/- 1/4" (6.4mm) bajo panel de yeso de 1/2" - 3/4" (12.7mm - 19mm) de espesor	+/- 1/4" (6.4mm) debajo de panel de yeso de 1/2" - 1.5" (12.7mm - 38mm) de espesor
Fuente de energía	2 baterías tamaño AAA (1.5V) (3V CD)	
Vida de batería	≤ 20 hrs de uso continuo en <2.4V (+/- 0.3V), el  LED de Energía parpadeará para indicar batería baja	
Calibración automática	Sí	
Apagado automático cuando se libera el botón de encendido	Sí	
Superficie de protección	Sí	
Humedad relativa	35% - 55%	
Temperatura de operación	32°F a 122°F (0°C a 50°C)	
Temperatura de almacenamiento	-67°F a 158°F (-55°C a 70°C)	

# Table des matières

F

- Renseignements sur le détecteur de montants
- Sécurité de l'utilisateur
- Sécurité concernant les piles
- Installer des piles AAA
- Utiliser le détecteur de montants
- Entretien
- Dépannage
- Réparations
- Garantie
- Caractéristiques

## Renseignements sur le détecteur de montants

Le détecteur de montants CMHT77620/CMHT77621 utilise des signaux électroniques pour localiser le centre des montants en bois ou en métal, ou les fils sous tension à travers la cloison sèche ou d'autres matériaux de construction courants.

### VEUILLEZ NOTER :

- Le détecteur de montants ne détectera pas les objets dans le béton, le mortier, la roche, le briquetage, le plâtre, le tapis, les matériaux à base de feuilles d'aluminium, les surfaces métalliques ou les carreaux de céramique.
- Le détecteur de montants n'est pas conçu pour localiser des objets en plastique ou non ferreux comme les tuyaux.

Une fois que le centre d'un montant en bois ou en métal a été détecté en un seul passage sur la surface, le détecteur de montants CMHT77620/CMHT77621 allume un voyant DEL et émet une tonalité audible. Un trou de repérage vous permet d'indiquer facilement le centre du montant.

## Sécurité de l'utilisateur

### Directives sur la sécurité

Les définitions suivantes décrivent le niveau de sévérité pour chaque mot-indicateur. Veuillez lire le manuel et porter attention à ces symboles.



**AVERTISSEMENT :** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle ne peut être évitée, pourrait entraîner des blessures graves.



**ATTENTION :** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une blessure légère ou modérée.

**AVIS :** Indique une pratique non liée à une blessure corporelle qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

**Si vous avez des questions ou des commentaires sur cet outil ou tout autre outil CRAFTSMAN®, visitez le <http://www.CRAFTSMAN.com>.**



### AVERTISSEMENT :

Lisez et comprenez toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et les instructions de ce manuel peut entraîner une blessure corporelle grave.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



### AVERTISSEMENT :

Les informations suivantes sur l'étiquette peuvent être trouvées sur votre outil pour votre sécurité.



### ATTENTION :

Protégez vos yeux. Portez des lunettes de sécurité.



### AVERTISSEMENT :

Cet outil n'est pas un instrument de mesure et ne doit pas être utilisé pour remplacer un voltmètre.



#### AVERTISSEMENT :

Le voyant DEL ou le symbole détection de fils sous tension sur l'affichage est simplement un indicateur et, dans certaines situations, l'option de détection de la tension peut ne pas indiquer avec précision la présence de la tension dans un mur en cas de défaillance interne de l'appareil ou d'une mauvaise utilisation et, par conséquent, ne doit pas être seulement utilisée pour l'identification de la présence de tensions dangereuses. D'autres éléments, comme les plans de construction ou l'identification visuelle des points d'entrée des fils ou des conduits, doivent aussi être utilisés.

Appliquez toujours les pratiques de sécurité appropriées et utilisez une méthode de détection séparée pour vous assurer qu'il n'y a pas de tension avant de commencer à travailler.



#### AVERTISSEMENT :

Coupez toujours l'alimentation CA lorsque vous travaillez près des fils.



#### AVERTISSEMENT :

Les fils blindés ou des fils dans des conduits métalliques, les boîtiers, les murs métallisés ou les murs denses et épais peuvent ne pas être détectés.



#### ATTENTION :

Utilisez un équipement de protection individuel. Portez toujours une protection oculaire. Selon les conditions de travail, porter un équipement de protection comme un masque antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et une protection auditive réduira le risque de blessure corporelle.

### AVIS IMPORTANT DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de bien détecter les fils sous tension. Tenez toujours le détecteur de montants CMHT77620/CMHT77621 seulement par la poignée. Saisissez-la entre vos doigts et votre pouce tout en effectuant un contact avec votre paume (Figure C).

**REMARQUE :** Des charges d'électricité statique qui peuvent se développer sur la cloison sèche et d'autres surfaces étendront la zone de détection de la tension de plusieurs pouces de chaque côté du fil électrique actuel. Pour aider à localiser la position des fils, balayez en tenant l'unité à  $\frac{1}{2}$  po (13mm) de la surface du mur ou placez votre autre sur la surface à environ 12 po (305mm) du détecteur.

## Sécurité concernant les piles



#### AVERTISSEMENT :

Les piles peuvent exploser ou fuir et causer une blessure ou un incendie. Afin de réduire ce risque :

- Suivez attentivement toutes les instructions et les avertissements des étiquettes apposées sur les piles et leur emballage.
- Insérez toujours les piles correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -), comme indiqué sur la pile et l'équipement.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Ne pas recharger les piles jetables.
- Ne pas mélanger d'anciennes piles avec des nouvelles. Remplacez toutes les piles par des piles neuves de même marque et de même type, en même temps.
- Retirez immédiatement les piles à plat et éliminez-les selon les codes locaux.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.

### Installer des piles AAA

Insérez deux nouvelles piles AAA dans le détecteur de montants CMHT77620 ou CMHT77621.

1. Au bas du détecteur, soulevez l'attache (Figure B ①) pour déverrouiller le cache du compartiment à piles.
2. Levez le couvercle (Figure B ②) et retirez-le dès qu'il se sépare du détecteur de montants.
3. Insérez deux nouvelles piles AAA de haute qualité, en vous assurant de placer les extrémités - et + de chaque pile comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles (Figure B ③).
4. Remettez le couvercle sur le détecteur de montants.
  - Insérez les deux tiges en haut du couvercle dans les trous dans le détecteur de montants (Figure B ④).
  - Baissez lentement le couvercle et appuyez vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille de façon sécuritaire sur le détecteur de montants (Figure B ⑤).

5. Appuyez sur  pour tester le détecteur de montants.
  - Tous les voyants DEL sauf le voyant d'alimentation vert DEL  doivent s'allumer pendant une seconde, puis s'éteindre.
  - Chaque fois que vous appuyez sur , le voyant d'alimentation vert DEL  doit s'allumer pour indiquer que les piles sont bonnes. Si ce voyant DEL clignote ou ne s'allume pas, changez les piles.
3. Sans déplacer le détecteur de montants, utilisez votre index pour appuyer et maintenir  jusqu'à ce que tous les voyants DEL (sauf le voyant d'alimentation vert  DEL) s'éteignent (1 sec).
4. Pendant que vous appuyez encore , déplacez **LENTEMENT** le détecteur de montants vers la gauche ou la droite sur le mur.
5. Lorsque vous déplacez le détecteur de montants, regardez les voyants DEL du détecteur de montants.
  - Si  s'allume (Figure A ⑦), déplacez le détecteur de montants vers la gauche pour trouver le montant le plus près.
  - Si  s'allume (Figure A ④), déplacez le détecteur de montants vers la droite pour trouver le montant le plus près.

## Utiliser le détecteur de montants

Le détecteur de montants vous aidera à trouver les montants en bois ou en métal et la tension alternative derrière la cloison sèche.

- Le détecteur CMHT77620 fonctionnera sur une cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 3/4 po (19 mm).
- Le détecteur CMHT77621 fonctionnera sur une cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 po (38 mm).
- Les détecteurs CMHT77620 et CMHT77621 détecteront la tension alternative à travers une cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 2 po (50,8 mm).
- Lorsque la tension alternative est trouvée, le détecteur de montants émet quelques courts bips (en alternance) et allume le voyant du courant alternatif DEL (Figure A ③).
- Lorsque le centre d'un montant est trouvé, le détecteur de montants émet un bip plus long (constant) allume le voyant DEL du centre (Figure A ⑤).
- Lorsque l'alimentation et le centre du montant sont trouvés, le détecteur de montants émet à la fois un bip long et des bips courts et il allume les voyants du courant alternatif et du centre.

### Trouver un montant

1. Pour tenir le détecteur de montants, placez votre pouce sur un côté du détecteur de montants, votre index et votre paume au-dessus du centre du détecteur de montants et le reste de vos doigts de la même main de l'autre côté du détecteur de montants (Figure C).
2. Placez le détecteur de montants à plat contre le mur et parallèle à une forte ou une fenêtre sur le même mur, ce qui vous donne une idée de la façon dont les montants sont placés derrière le mur.

3. Sans déplacer le détecteur de montants, utilisez votre index pour appuyer et maintenir  jusqu'à ce que tous les voyants DEL (sauf le voyant d'alimentation vert  DEL) s'éteignent (1 sec).
4. Pendant que vous appuyez encore , déplacez **LENTEMENT** le détecteur de montants vers la gauche ou la droite sur le mur.
5. Lorsque vous déplacez le détecteur de montants, regardez les voyants DEL du détecteur de montants.
  - Si  s'allume (Figure A ⑦), déplacez le détecteur de montants vers la gauche pour trouver le montant le plus près.
  - Si  s'allume (Figure A ④), déplacez le détecteur de montants vers la droite pour trouver le montant le plus près.
6. Lorsque le voyant DEL du centre (Figure A ⑤) s'allume et que vous entendez un bip constant, le détecteur de montants a trouvé le centre d'un montant (Figure D ①).
  - ARRÊTEZ de déplacer le détecteur de montants.
  - ARRÊTEZ d'appuyer sur .
7. Par le trou du détecteur de montants (Figure D ③), utilisez un crayon pour indiquer la position actuelle comme le centre du montant.
8. Pour trouver un autre montant sur le mur, répétez les mêmes étapes.

### Trouver le courant alternatif

1. Pour tenir le détecteur de montants, placez votre pouce sur un côté du détecteur de montants, votre index et votre paume au-dessus du centre du détecteur de montants et le reste de vos doigts de la même main de l'autre côté du détecteur de montants (Figure C).
2. Placez doucement le détecteur de montants à plat contre le mur et parallèle à une forte ou une fenêtre sur le même mur, ce qui vous donne une idée de la façon dont les montants sont placés derrière le mur.
3. Sans déplacer le détecteur de montants, appuyez et maintenez  jusqu'à ce que tous les voyants DEL (sauf le voyant d'alimentation vert  DEL) s'éteignent (1 sec).
4. Pendant que vous appuyez encore , déplacez **LENTEMENT** le détecteur de montants vers la gauche ou la droite sur le mur.

- 5.** Lorsque vous déplacez le détecteur de montants, regardez les voyants DEL et écoutez les bips. Le voyant DEL du courant alternatif (Figure A (3)) commencera à s'allumer et le détecteur de montants émettra un bip rythmé de 12 à 18 po (0,3 m à 0,5 m), une distance typique loin du courant alternatif. Étant donné que les fils sous tension sont généralement fixés aux montants, les voyants DEL directionnels vous aideront à trouver les fils sous tension qui peuvent être fixés près du montant.

- Si □ s'allume (Figure A (7)), déplacez le détecteur de montants vers la gauche pour trouver le montant le plus près.
- Si ▷ s'allume (Figure A (4)), déplacez le détecteur de montants vers la droite pour trouver le montant le plus près.
- Si la tension alternative est trouvée à l'intérieur de 12 à 18 po (0,3 m à 0,5 m) de la position actuelle du détecteur de montants, le voyant DEL de courant alternatif (Figure A (3)) s'allumera et vous entendrez quelques courts bips.
- Si la tension alternative est trouvée près du centre d'un montant, les voyants DEL de courant alternatif et du centre rouge (Figure A (5)) s'allumeront et le détecteur de montants émettra quelques courts bips en alternance (courant alternatif trouvé) suivis d'un bip constant plus long (centre d'un montant trouvé et répétera ces bips jusqu'à ce que vous cessiez d'appuyer sur .

## Entretien

- Lorsque le détecteur de montants n'est pas utilisé, nettoyez les pièces extérieures avec un linge humide, essuyez-le avec un linge sec doux pour vous assurer qu'il est sec.
- Même si l'extérieur du détecteur de montants est résistant aux solvants, NE JAMAIS utiliser de solvants pour nettoyer le détecteur de montants.
- Entreposez le détecteur de montants dans un endroit propre à une température entre -55 °C (-67 °F) et 70 °C (158 °F).

# Dépannage

## Le voyant DEL ⚡ clignote

La pile est faible.

- Vérifiez les piles AAA pour vous assurer que :
  - Chaque pile est installée correctement, selon (+) et (-) indiqués à l'intérieur du compartiment des piles.
  - Les contacts des piles sont propres et sans rouille ou corrosion.
  - Ce sont de nouvelles piles de haute qualité afin de réduire le risque de fuite des piles.
- Assurez-vous que les piles AAA fonctionnent bien. En cas de doute, essayer d'installer de nouvelles piles.

## Le voyant DEL ⚡ ne s'allume pas

Il n'y a plus d'alimentation provenant des piles.

- Installez deux nouvelles piles AAA de marque et de haute qualité dans le détecteur de montants.
- Assurez-vous que chaque pile est installée correctement, selon (+) et (-) indiqués à l'intérieur du compartiment des piles.

## Le détecteur de montants ne trouve pas de montants

- Assurez-vous que les piles fonctionnent.
- Assurez-vous que vous avez placé le détecteur de montants sur un mur fait d'une cloison sèche ou un autre matériau de construction courant. Le détecteur de montants ne fonctionnera pas sur les murs faits de béton, mortier, roche, briquetage, plâtre, tapis, matériaux à base de feuilles d'aluminium, surfaces métalliques ou carreaux de céramique.
- Assurez-vous que vous avez placé le détecteur de montants à plat contre le mur, le détecteur de montants est en position verticale (parallèle à une porte ou une fenêtre) et que vous avez appuyé et maintenu le bouton du centre pendant que vous déplacez **LENTEMENT** le détecteur de montants contre le mur.
- Assurez-vous que le mur n'est pas trop épais. Le détecteur CMHT77620 peut être utilisé sur les murs ayant une épaisseur de  $\leq 0,75$  po (19 mm) le détecteur CMHT77621 peut être utilisé sur les murs ayant une épaisseur de  $\leq 1,5$  po (38 mm).

- Assurez-vous que le mur a une surface lisse.
- Assurez-vous que la **température respecte la plage de fonctionnement et l'humidité relative** indiquées.

F

## Réparations

**Remarque :** Désassembler l'outil annulera toute garantie sur le produit.

Pour assurer la **SÉCURITÉ** et la **FIABILITÉ** du produit, les réparations, l'entretien et l'ajustement doivent être effectués par des centres de services autorisés. Les réparations ou l'entretien effectué par du personnel non qualifié peuvent entraîner un risque de blessure. Pour localiser le centre de service CRAFTSMAN le plus près, consultez <http://www.CRAFTSMAN.com>.

## Garantie limitée

La durée de couverture peut varier; consultez les instructions du produit pour connaître la durée exacte de la couverture.

### RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Pour bénéficier de la couverture de la garantie décrite ci-dessous, renvoyez un produit avec une preuve d'achat au détaillant où il a été acheté.

### GARANTIE LIMITÉE ARTISAN

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre PENDANT UN AN à partir de la date de la vente.

Sur preuve d'achat, un produit défectueux peut être remplacé gratuitement.

Cette garantie ne couvre pas les pièces dites consommables qui peuvent s'user suite à une utilisation normale pendant la période de garantie.

La présente garantie couvre seulement 90 jours à partir de la date de la vente en cas d'utilisation du produit lors de services commerciaux ou de location à une autre personne.

# Caractéristiques

	<b>CMHT77620</b>	<b>CMHT77621</b>
Déetecter les montants en bois	cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 0,75 po (19 mm)	cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 1 po (25 mm)
Déetecter les montants en métal	cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 0,75 po (19 mm)	cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 po (38 mm)
Déetecter les fils de courant alternatif 110 V @ 60 Hz (220 V @ 50 Hz)	cloison sèche d'une épaisseur allant jusqu'à 2 po (50,8 mm) d'une distance de 6 à 18 po (0,15 à 0,5 m) le voyant de courant alternatif s'allumera	
Précision - Centre du montant en bois	+/- 1/4 po (6.4 mm) sous une cloison sèche d'une épaisseur de 1/2 à 3/4 po (12,7 à 19 mm)	+/- 1/4 po (6.4 mm) sous une cloison sèche d'une épaisseur de 1/2 à 1,5 po (12,7 à 38 mm)
Précision - Centre du montant en métal	+/- 1/4 po (6.4 mm) sous une cloison sèche d'une épaisseur de 1/2 à 3/4 po (12,7 à 19 mm)	+/- 1/4 po (6.4 mm) sous une cloison sèche d'une épaisseur de 1/2 à 1,5 po (12,7 à 38 mm)
Source de l'alimentation	2 piles AAA (1,5 V) (3 V CC)	
Durée de vie de la pile	≤ 20 heures d'utilisation continue à < 2,4 V (+/- 0.3V), le voyant DEL d'alimentation  clignotera pour indiquer que la pile est faible	
Calibrage automatique	Oui	
S'éteint automatiquement lorsque vous relâchez le bouton Marche	Oui	
Surface non marquante	Oui	
Humidité relative	35 % à 55 %	
Température de fonctionnement	32°F à 122°F (0°C à 50°C)	
Température d'entreposage	-67°F à 158°F (-55°C à 70°C)	



© 2018 CRAFTSMAN  
701 East Joppa Road  
Towson, MD 21286  
Made in China

N596255  
June 2018  
[www.CRAFTSMAN.com](http://www.CRAFTSMAN.com)